

预制检查井模具 预制品钢模具厂家 雨水检查井模具

产品名称	预制检查井模具 预制品钢模具厂家 雨水检查井模具
公司名称	保定源茂模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区后辛工业区
联系电话	15831292900

产品详情

预制检查井模具 预制品钢模具厂家

源茂人以“务实拼搏”的企业精神，以“开拓创新，品质至上，持续改进，客户满意”的质量方针，以“团队，协作，，高效，勤奋，务实”的价值观，不断前行。源茂模具制造有限公司预制各种模具，规格齐全，具体规格可按实际要求定做。

一、搅拌机使用注意事项

1. 安装

搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎架空，以免搅拌机开动时发生走动。

固定式搅拌机要安装在固定的机座或底架上。

2. 检查

电源接通后必须仔细检查，经2~3min空车试转后正常，方可使用。

试运转时，应检查搅拌筒的转速是否合适，一般情况下，空车的速度比重车稍快2~3r，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。搅拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符合应更正电机接线。

检查传动离合器和制动器是否灵活可靠、钢丝绳有无损坏、轨道滑轮是否良好、周围有无障碍以及各部位的润滑情况等。

3. 保护

电动机应设置外壳或其他保护措施，防止水分和潮气侵入而损坏，电动机必须安装启动开关，速度由慢变快。

开机后要经常注意搅拌机各部件的运转是否正常，停机时经常检查搅拌机叶片是否打弯、螺丝是否松动。

当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上时，除将余料除净外，还应将石子和清水倒入搅拌筒内，开机转动3~5min，把粘在料筒上的砂浆清洗干净后全部卸出，料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈，同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持完好。

停机不使用时，应将电动机保险丝取下，以确保安全。

模具工业是国民经济的基础工业，是国际上公认的关键工业。模具生产技术水平的高低是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，它在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。振兴和发展我国的模具工业，正日益受到人们的关注。