

普洛菲斯触摸屏通电后屏幕无显示故障修理

产品名称	普洛菲斯触摸屏通电后屏幕无显示故障修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	145.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

普洛菲斯触摸屏通电后屏幕无显示故障修理

普洛菲斯触摸屏维修常见故障：不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题。触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等常见故障。

富士触摸屏维修型号：UG53OH-US4，UG53OH-VS1，UG53OH-UH4，UG53OH-VH1、UG530H-VS4、UG520H-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-TS1，UG430H-TS4、UG430H-VH1、UG430H-VH4、UG430H-VS1、UG430H-VS4，UG420H-TC1、UG420H-SC1，UG330H-SC4，UG330H-VS4，UG330H-SS4、UG330H-VH4、UG320H-SC4，UG221H-TC4，UG221H- 威伦触摸屏维修型号：
MT506L、MT506S、MT508S、MT510L、MT510T、MT5-PC、MT5-S7、MT5-CQM、MT5-FP
MT5-FX、MT5-ANS、MT506LV45、MT506SV45、MT508SV4、MT509MV4、MT510LV4 MT510TV4、
MT506TV45、MT506SE45、MT506TE45、MT508SE4、MT510TE4 西门子触摸屏维修型号：
6AV6545-0AA15-2AX0、6AV6545-0BA15-2AX0、6AV6545-0BB15-2AX0
6AV6545-0CA10-0AX0、6AV6545-0CC10-0AX0、6AV3017-1NE30-0AX0
6AV3607-1JC20-0AX1、6AV3617-1JC20-0AX1、6AV3607-1NH01-0AX0
6AV6545-0DA10-0AX0、6AV6584-1AF06-0CV0、6AV6584-1AD06-0CV0
6AV6584-1AC06-0CV0、6AV6584-1AB06-0CV0、6AV6582-2BX06-0CV0
6AV6381-1BF06-0CV0、6AV6381-1BH06-0CV0、6AV6381-1BE06-0CV0
6AV6381-1BE06-0CV0、6AV6381-1BC06-0CV0、6AV6381-1BQ06-0CV0

6AV6381-1BS06-0CV0、6AV6381-1BP06-0CV0、6AV6381-1BN06-0CV0
6AV6381-1BM06-0CV0、6AV6545-0DB10-0AX0、6AV6542-0BB15-2AX0

普罗菲斯触摸屏无响应故障内容说明

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。使用后触摸无反应故障

某些应用场合，由于接地性能不佳，会因为控制盒外壳布满了大量的静电，从而影响控制盒内部的工作电场，导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地，重新启动即可。