

抚顺抛动清洗机 提升抛动 自动抛动清洗机

产品名称	抚顺抛动清洗机 提升抛动 自动抛动清洗机
公司名称	济南巴克超声波科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新技术产业开发区临港北路5576号1号楼206室
联系电话	13205411906 13205411906

产品详情

本设备采用SUS304不锈钢制作，自动抛动清洗机，采用双层内胆设计，内胆全部采用冲孔工艺，工业抛动清洗机，能有效的对杂质进行过滤。该机由机架、水箱、风机(水泵)、提升机、循环冲洗水泵、传动部分等几部分组成。该机运行平稳、使用寿命长等特点，抚顺抛动清洗机，符合国家食品行业使用标准。

清洗机操作简单，使用寿命长等特点，毛辊材料经特殊工艺处理（采用尼龙线绳轧制而成），经久耐用，耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质，不锈蚀、清洁卫生。可根据客户要求定制。

济南巴克超声波科技有限公司是一家专业从事工业清洗设备的研发、制造、销售为一体的高新技术企业，总部位于济南市临港开发区，标准化厂房面积13000余平方米。员工人数：150余人，拥有工程技术人员20余人，新设备研发人员：10余人，售后人员：10余人。年产值4000多万元。

提升型清洗机简介

提升型清洗机

售中三次项目评审，生产进度看板，严格交期把控、层层质检，抛动清洗机工业，专业三维制图，稳定供货群体，保证配件及时到位，且保证出厂即精品，配件采用国际知名品牌，保证产品品质。

清洗机使用过程中，难免出现故障。出现问题时，应根据不同故障现象，仔细查找原因。

1) 喷枪不喷水

- a) 入水口、进水滤清器堵塞。
- b) 喷嘴堵塞。
- c) 加热螺旋管堵塞，必要时清除水垢。

2) 出水压力不稳

- a) 供水不足。
- b) 管路、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。
- c) 喷嘴磨损。
- d) 高压水泵密封漏水。

燃烧器不点火燃烧

- a) 进风量不足，冒白烟。
- b) 燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏堵塞。
- d) 电磁阀损坏。
- e) 点火电极位置变化，火花太弱。
- f) 高压点火线圈损坏。
- g) 压力开关损害。

高温高压清洗机出现以上问题，用户可自己查找原因，排除故障。但清洗机若出现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的故障时，应将清洗机送到配件齐全、技术力量较强的专业维修部门修理，以免造成不必要的经济损失。

抚顺抛动清洗机-提升抛动-自动抛动清洗机由济南巴克超声波科技有限公司提供。济南巴克超声波科技有限公司（www.sinobakr.com）在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，巴克超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.bkqxj.com）还是从事超声波工业清洗机，河北喷淋工业清洗机，全自动工业清洗机的厂家，欢迎来电咨询。