

# 匠奥锅炉散热末端之风机散热器/水温空调85型带15平米

产品名称	匠奥锅炉散热末端之风机散热器/水温空调85型带15平米
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:85型 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室(注册地址)
联系电话	0311-88876587 18931987180

## 产品详情

想让匠奥锅炉散热末端水温空调有一个好的制热效果，安装必须正确，不能出现半点问题，但是，无论如何吩咐，问题总是避免不了的，既然避免不了，那就来细细分析一下水温空调安装常见问题是怎么出现的，如此苦口婆心，只是为了让大家能科学的使用匠奥水温空调，舒适地享受水温空调带来的惬意。

### 1、水温空调安装常见问题——水温空调漏水

不仅仅只有水温空调漏水，其他类型的空调也会漏水，造成水温空调漏水的原因，有空调没有装好，也有因为长时间没清洗而造成排水管堵塞的原因。可以先自己尝试清洗一下水温空调，可能会改善水温空调漏水的情况。如果清洗水温空调没有用，就打电话叫维修人员来维修。

### 2、水温空调安装常见问题——水温空调噪音

水温空调的噪音过大也是令人头疼的问题，如果机内扇叶有问题，也会使水温空调产生噪音，这个就需要换或修正一个扇叶就行了。也有可能是水管线振动力过大与空调发生共振。

### 3、水温空调安装常见问题——水温空调异味

当水温空调产生异味的时候，就说明长时间没有清洗了，空调一定要定时清洗。空调用久

了会产生细菌，制冷的效果也不强，而且空气中的细菌很多，会使人生病。空调长时间没有清洗，也会影响空调的美观。水温空调清洗很简单，买一瓶空调专用消毒剂，往室内机的冷凝器上喷一下，就可以看到从外面的水管里流出脏水，异味自然就消失了。

#### 4、水温空调安装常见问题——用PP-R管与铁管哪个好

水温空调一般在制冷情况下使用PP-R管要优于铁管，制热情况下主管超过一寸以上的时候使用铁管会好一些。水温空调制热时使用PP-R管受热膨胀系数大易变形，但柔性好，保温性好。铁管受热膨胀小不易变形，但柔性差耐腐蚀性差。综合以上因素：一般在水温空调单纯制冷的情况下可用PP-R管多一些，冷热两用或单制热的时候，主管超过一寸以上好使用铁管，如地埋主管，一般可用无衬PP-R热管代替，分管用PP-R管或铁管都可以，不考虑造价可以用稳态管尝试。

#### 5、水温空调安装常见问题——管线可否软连接

好使用软连接，原因是安装方便，防共振，水温空调有一定活动量，减少膨胀对丝扣连接拉伤。

#### 6、水温空调安装常见问题——管线有水流声

水泵扬程大，流量大，有些响声是正常现象，如果响声过大说明系统气体没有排净或安装设计有缺陷;水泵进水前排气不净。

#### 7、水温空调安装常见问题——水温空调风量过小

水温空调风量过小，可能是下列故障，1、进风口阻灰网堵了;2、换热器翅片堵了

匠奥锅炉供暖散热末端之水温空调/风机散热器、采暖热水炉、壁挂炉、燃气锅炉、电锅炉、开水器、电磁感应采暖炉、蒸汽发生器、燃油燃气燃烧器等设备，技术咨询、厂家报价、经营加盟、维修保养请联我们，我们将竭诚为您提供可靠的设备与服务。