

smart1000屏幕显示横线 白屏维修当天可以修好

产品名称	smart1000屏幕显示横线 白屏维修当天可以修好
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:白屏无显示维修 1000:液晶屏花屏维修 德国:屏幕横条显示维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

smart1000屏幕显示横线 白屏维修，smart1000屏幕显示横线 白屏维修当天可以修好

本公司提供专业触摸屏维修/人机界面维修，可以解决的问题包括不正常开机/花屏/白屏/黑屏/蓝屏，不能触摸/触摸不准等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司均配有多种型号的配件。

如在使用触摸屏遇到这些情况：

1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触

触摸屏控制卡的电源断开。

(2) 故障二：触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

触摸屏信号线发生故障；

计算机主机的串口发生故障；

计算机的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。

西门子smart1000触摸屏维修是科峰优势项目之一，我司成立于1998年，距今已有20多年维修经验，成功维修过19000余次西门子触摸屏，维修成功率99%，急件2小时快修，

smart1000西门子触摸屏无显示一般是电源电路问题，有时候相对简单，有时候电源下级电路芯片有问题就很麻烦，因为有些芯片根本买不到，触摸屏又有参数，无显示拷不了程序，客户又希望我们一定想办法维修一下，我司MP377西门子触摸屏维修技术员有办法把电源电路做一些小小的改动，不影响触摸屏的使用和寿命，就是我们人工时间要花的多一点。

花屏，白屏，有横竖亮线一般是液晶屏坏了，更换液晶就行了，smart1000西门子触摸屏维修工程师提醒您，更换液晶屏或者玻璃板之后有可能会有偏位的情况，有些触摸屏用着用着也会有触摸偏位的情况，这些都需要校准一下。

触摸屏触摸不了这种情况有可能是液晶屏坏了，也有可能是玻璃触摸板坏了，这种要看具体情况了。

西门子触摸屏死机的原因有两种：软件或硬件。首先我们应该使用软件进行恢复出厂设置的操作，排除软件的问题，如果不能进行恢复 出厂设置或者恢复出厂设置后还是一样的现象，那我们就要考虑到硬件的问题了，选择专业的西门子触摸屏维修厂家进行维修。 这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不 一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了