

玻璃温室蔬菜大棚厂家 玻璃智能温室大棚造价 玻璃阳光温室

产品名称	玻璃温室蔬菜大棚厂家 玻璃智能温室大棚造价 玻璃阳光温室
公司名称	潍坊旭航温室工程有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	使用年限:20年以上 产地:山东潍坊 品牌:辉腾
公司地址	青州市黄楼街道办事处傲于店牡丹路东侧
联系电话	0536-2130266 13396368110

产品详情

玻璃温室蔬菜大棚应注意的四个细节

1.温室旱季排水系统不足

在建棚时，没有考虑温室排水的问题，也没有预防措施，因此当夏天下大雨时，落在棚子表面的雨水聚集在棚子的“前脸”，没有当地的水流，连续几天无法进入，甚至出现棚前被冲垮的现象。主张：正确的方法是在棚子前面挖一个与棚子长度相同的排水沟，宽约半米，深约30厘米。这样，留在棚子上的水就可以随时流走，以避免水流入棚子。这两个棚子之间的座位太少了。

为了节省土地，两个棚屋之间的间隔太窄，有的甚至约2米，给棚子留下了危险。首先，前棚在冬季过于遮荫，使上半个温室蔬菜长得不吉利。其次，这对排水很不利。当冬天下雪时，它将无法堆积在雪棚前。建议两棚之间的正确间距应为4×5米，这样既能相互遮挡，又能防风。

三.缺乏对温室土墙后坡的保护措施

一些温室户在后坡这部分没有秘密设备，因此他们经常在夏天被雨水冲走，进而影响棚屋的生活。有些棚户区后面的斜坡上覆盖着塑料布，但它们经常在风和阳光下暴露不到一年，而后面的斜坡又暴露出来了。倡导：一层塑料布被包裹在棚子后面的斜坡上，然后一层无纺布被包裹在外面。每隔10米用钢丝密封一次，这确保了大约五年内不会出现大问题。

4.棚内两柱间距过大。

在玻璃温室蔬菜大棚的两排柱子之间，棚子的顶部经常停在卷曲的草帘和滚动机的部分，这可以说是一个压力很大的地方，经常会使上面的骨架变形。建议两列柱之间的间距应尽量窄，约80厘米，并应只建一条水泥沟和一条人行横道，向东和向西。