

菏泽伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心000

产品名称	菏泽伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心000
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

8021 精度系数分离

(M 系专用)

将高精度控制模式中的补偿系数或者设为与转角/曲线共通，或者设为与之分离。

0：共通（#8019 转角精度系数）

1：分离

· 转角（#8022 转角精度系数）

· 曲线（#8023 曲线精度系数）

0/1

8022 转角精度系数

设定使高精度控制模式中的转角圆度更小的补偿系数。

系数=100 - 设定值

(注) “#8021 精度系数分离” 为1 时有效。

-1000 ~ 99 (%)

8023 曲线精度系数

设定使高精度控制模式中的曲线（圆弧、渐开线、样条）的半径减少量更小时的补偿系数。

8024 边缘角度

(M