

CCD检测机螺丝机定制 泰研 CCD检测机螺丝机

产品名称	CCD检测机螺丝机定制 泰研 CCD检测机螺丝机
公司名称	东莞市泰研自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横坑社区横东二路8号
联系电话	18948615913

产品详情

CCD检测机螺丝机的日常保养

小编为您讲述CCD检测机螺丝机的几点保养要求：

- 1.请不要把盐，酸，碱，水的东西置于CCD检测机螺丝机上。
- 2.各班组人员下班前，必须用干净的布把机器上的灰尘及杂物清洗干净。
- 3.电源插头在机器不用时，务必把插头拔掉，以免时间过长造成机器部件损坏。
- 4.下班前，请将机器断电降温后，将烙铁头上的多余的锡渣及松香残留物清洗干净重新开机后再加锡融在烙铁头表面进行保养(上锡目的为防止烙铁头与空气接触被氧化)。
- 5.CCD检测机螺丝机上的零配件切勿私自拆卸。
- 6.请勿猛烈撞击机身，避免内部松动。
- 7.非我维修人员，禁止改动机器。

东莞泰研专业CCD检测机螺丝机，塑料机、螺丝机等，对有需要的朋友可来电咨询

选择自动焊锡机的标准有哪些?

自动焊锡机，用于自动焊焊接排针、铁壳、连接器等产品，可点焊、拖焊。自动焊锡机先进的DSP控制技术，使系统速度更快，同时系统具有友好的人机操作界面，有效的提高了生产效率;控制系统采用平滑

曲线调速，使机械运行更平稳，降低整机的噪音，延长机械的使用寿命!那么选择自动焊锡机的标准有哪些?如何来判断自动焊锡机是否满足于自己产品的工艺?

自动焊锡机选择的标准有以下几点：

- 一、温度控制是否过关。
- 二、机械手臂的精度是否能达到生产的要求。
- 三、设备运行是否稳定。
- 四、耗材是否昂贵和耐用。
- 五、价格是否能够接受。

自动焊锡机是一种能代替手工焊接的设备，由多个机械手、送锡系统、控制系统、烙铁系统组成的设备。自动焊锡机主要是替代重复性的简单的手工焊接动作。那么自动焊锡机对环境有哪些要求呢?下面一起来了解下。

适宜的工作环境，可以提高焊锡机器人的工作效率和使用寿命，自动焊锡机对使用环境的要求主要有：

- 1.对电源、气源等基本条件的要求;
- 2.确保机器接地且对地电阻小于1欧姆;
- 3.请提供稳定坚固的承重台面;
- 4.确保X、Y轴运动与水平面上，轴线倾斜角度小于3度;
- 5.做好防尘、防水工作，该系列机器外罩防护等级为IECIP31.

自动焊锡机使用中还要注意使用安全，机器工作时，机器上的警告标签，机器工作时，人体切勿接触高温部件。焊接过程中产生的锡珠有可能进入机器内部引起电气线路短路，应及时清理和做好相应的防范措施。