

# 西山医疗仪器维修

产品名称	西山医疗仪器维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	伺服电机维修:伺服驱动器维修 触摸屏维修:数控系统维修 直流调速器维修:PLC维修
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

## 产品详情

### 西山医疗仪器维修

西山医疗仪器电路板越来越智能化，不带CPU（MPU MCU）的电路板可以说越来越少了，工控机、变频器、PLC、智能仪器仪表等无不包含了CPU（MPU MCU）芯片，有的一块板还不止一个，这类芯片结构功能复杂，引线较多，同一故障现象但可能是很多不同故障原因，牵一发而动全身，维修起来具有相当的难度。凌肯自动化公司长期服务于电厂（水电、火电、风电）、供暖、供水、化工、塑料包装，啤酒饮料、装饰材料、加工中心、机床、冶金、矿山、纺织、印染、机械、造纸、食品加工和石油等行业。如何总结这类电路板故障的共同规律，从而按部就班有章可循地去寻找工控电路板故障，这是很多维修人员的愿望。

经试机，伺服电机果然没有问题，是机器其他地方的问题。这个伺服电机开始厂家发到另一家公司维修，那家公司说编码器坏了维修费需5-6千，结果厂家发到我这里来的。现在经检查在试验证明没有问题，证明我测试的结果是正确的。FANUC直流伺服电机维修，型A06B-0645-B082,编码器型AT002.检查发现转子绝缘损坏，需重绕转子。这几天的工作做一次总结.NIDEC日本电产直流伺服电机维修，型UGTMEM-06LBA11,故障是开机震动一下，报警位置错误，更换轴承，调整旋转变压器，上机器试机，修改补偿，ok。维修美国CMC直流伺服电机，型M5000TBA-HO,光电编码器型21DM10005L50AS，故障开机不给信号自己走。

常州凌肯自动化主要提供西门子数控系统维修,发那科数控系统维修,各品牌变频器维修,伺服系统维修,直流调速器维修,PLC触摸屏维修等各项维修。

### 1.查电源

检查电源，不仅要用万用表检查电压大小，还要用示波器检查电压波形

### 2.查晶振

检查晶振有没有起振，可以用示波器检查晶振脚的波形来查看

### 3.查复位

检查复位信号是不是正常，复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。

### 4.查总线

数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障，可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断，或者观察各路总线的波形来判断。

### 5.查接口芯片

接口芯片是坏得最多的一类元件，可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。

本公司服务于机械，注塑，印刷，电梯，服装，食品，化工等行业，希望能得到贵公司的认可从而达到长期合作！

