

机加工 303光元 含cu光元 小圆棒 走心机光元

产品名称	机加工 303光元 含cu光元 小圆棒 走心机光元
公司名称	无锡穆迪金属材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:穆迪 型号: 5- 100 产地:宝钢/泰州
公司地址	无锡市新吴区五洲国际工业博览城95-114
联系电话	0510-83630729 13347900292

产品详情

不锈钢光元难以加工的原因：

- 1、加工硬度致使刀具磨损较快，又很难排屑。
- 2、积屑瘤容易造成微小块粉屑留在切销刃上，并引起不良加工表面。
- 3、低热传导性引起切销刃的塑性变形和刀具磨损较快。

但是303光元本身含硫量比较高，硫含量对车削性能有极大的提升，303CU假如铜，更能增加材料的延展性，所以当材料不好加工的时候，可以选择303材料代替304的材料，303材料在机加工行业有广泛的应用。