

发那科伺服驱动器维修常见伺服的5种故障及维修内容汇总

产品名称	发那科伺服驱动器维修常见伺服的5种故障及维修内容汇总
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	207.00/台
规格参数	发那科:A02B-0228-B5 A02B-0:A02B-3200-02 中国:A02B-0280-B5
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

FANUC发那科 Y轴驱动器维修、发那科FANUC主轴伺服器维修

那科维修、发那科主轴伺服维修、发那科伺服器维修、发那科驱动器维修、发那科电源维修、发那科系统维修、发那科电路板维修、发那科驱动器维修可修复FANUC发那科伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

发那科伺服器维修遇到的故障现象：一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心，在起动完成、进入可操作状态后，X轴只要一运动即出现高频振荡，电动机产生尖叫，系统无任何报警。

分析与处理过程：在故障出现后，观察X轴拖板，发现实际拖板振动位移很小；但触摸电动机输出轴，可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动；且振动的噪声就来自X轴伺服电动机。

考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生，与运动速度无关，故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的；且由于机床振动频率很高，因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。

FANUC发那科伺服控制器维修,FANUC发那科电路板维修 , FANUC发那科伺服控制器维修 , FANUC发那科伺服器维修 , FANUC发那科驱动器维修 , FANUC发那科系统维修 , FANUC发那科驱动器维修
维修FANUC发那科常见故障 :

FANUC发那科无显示维修、 FANUC发那科缺相维修、 FANUC发那科过流维修

FANUC发那科伺服放大器维修、 FANUC发那科伺服驱动器维修、 FANUC发那科伺服器维修 : A06B6066

H006 A06B-6066-H006 A06B6066H008A06B-6066-H008 A06B-6066-H011 A06B- 6066-H013 A06B-6

066-H233A06B-6066-H234 A06B6066H235 A06B-6066- H235 A06B-6066-H236A06B6066H244 A06B-6

066- H244 A06B-6066-H246 A06B-6066-H281A06B6066H291 A06B-6066-H291 A06B-6066-H711 A06

B6066K205A06B6071K203 A06B-6074-H301 A06B6076H001 A06B-6076- H001A06B6076H101 A06B-60

76-H101 A06B6076H102 A06B-6076-H102A06B- 6076-H104 A06B-6077-H106 A06B6077H111 A06B-

6077-H111A06B-6077- H115 A06B-6077-H126 A06B-6077-H130 A06B- 6077-K102 A06B-6077- K

103 A06B-6077-K121 A06B-6077-K122 A06B- 6077-K123A06B-6078- H202H500 A06B6078H211 A0

6B-6078-H211 A06B6078H230 A06B-6078- H230 A06B-6078-H302H500 A06B6078K001 A06B- 6078

-K001A06B-6078- K002 A06B-6078-K830 FANUC发那科伺服放大器维修、 FANUC发那科伺服驱动器

维修、 FANUC发那科伺服器维修 : A06B-6079-H104 A06B- 6079-H105A06B-6079-H106 A06B-6079-H2

08 A06B-6081-H050 A06B-6081- H103A06B-6081-H106 A06B- 6081-H106F A06B-6082-H206H521

A06B-6083- H230A06B-6083-H245 A06B- 6085-H103 A06B-6085-H204 A06B-6087-H115A06B- 6087-

H130 A06B-6087- H137 A06B-6087-H145 A06B-6087-H326A06B-6088- H122H500 A06B-6088- H1

30 A06B6088H226 A06B-6088- H226A06B6088H230 A06B-6088-H230 A06B-6088-H315H500 A06B-6

088-H415H500; FANUC发那科伺服放大器维修、 FANUC发那科伺服驱动器维修、 FANUC发那科伺服器

维修 : A06B- 6089-H101 A06B6089H104 A06B-6089-H104 A06B6089H105A06B-6089-H105 A06B- 6

089-H106 A06B-6089-H203 A06B-6089-H205A06B- 6089-H712 A06B-6090- H006 A06B6090H008

A06B-6090-H008A06B-6090- H244 A06B-6091-H118 A06B-6091-H130 A06B-6091-H145A06B-6091-H17

5 A06B-6092-H345H500 A06B-6093-H112 A06B6093H114A06B-6093-H114 A06B-6093-H151 A06B-

6093-K802