

3HAC050083-001 , ABB1410手腕 , 3HAC050082-001

产品名称	3HAC050083-001 , ABB1410手腕 , 3HAC050082-001
公司名称	资兴安川自动化设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市资兴市江北工业园大兴西路正阳汽车旁（注册地址）
联系电话	13076866776

产品详情

售后保修,价格合理!质量保证! 免费咨询！

免费技术指导！免费检测！快速处理ABB机器人减速机渗油维修，ABB机器人减速机漏油维修，ABB变速箱漏油

维修，ABB机器人齿轮箱渗油维修，机器人关节漏油维修，ABB机器人维修等，一定要找专业的机器人维修公司，欢迎来电咨询。

ABB机器人关节减速机渗漏油的原因是什么？工业机器人关节减速器漏油的几种原因如下：

1、油箱内压力升高

在封闭的减速机里，每一对谐波齿轮相啮合发生摩擦便要发出热量，根据波义耳马略特定律，随着运转时间的加长，使机器人减速机箱内温度逐渐升高，而减速机箱内体积不变，故箱内压力随之增加，箱体内润滑油经飞溅，

洒在减速机箱内

2、ABB机器人减速机结构设计不合理引起漏油：

如设计的减速机没有通风罩，机器人减速机无法实现均压，造成箱内压力越来越高，出现漏油现象。

3、工业机器人减速机加油量过多

ABB机器人减速机在运转过程中，油池被搅动得很厉害，润滑油在机内到处飞溅如果加油量过多，使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处，导致泄漏。

4、ABB机器人减速机检修工艺不当

在ABB机器人关节漏油维修时，由于结合面上污物清除不彻底，或密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等也会引起漏油。

ABB机器人关节漏油维修故障：

- 1、机器人手臂左右、上下摆动维修
- 2、机器人手臂晃动很厉害维修
- 3、机器人手臂运动时报警维修
- 4、机器人手臂卡住无法运动等等维修
- 5、机器人减速机检修，保养
- 6、机器人本体齿轮箱，手臂漏油，渗油等维修

机器人减速机

3HAC037635-001，3HAC037635-002，3HAC037635-003，3HAC037638-002

3HAC026114-005，3HAC024316-005，3HAC021127-004，3HAC037635-001，3HAC037835-001

3HAC021127-003，3HAC021127-005，3HAC021127-007，3HAC021541-003，3HAC037635-001

3HAC10828-13，3HAC037635-002，3HAC037635-003，3HAC037635-005，3HAC037638-002

3HAC037638-005，3HAC031580-004，3HAC031580-001，3HAC031580-006，3HAC037638-004

3HAC066785-001，3HAC037638-005，3HAC037638-004，3HAC037639-001，3HAC037639-002

3HAC10122-22，3HAC037194-001，3HAC037778-001，3HAC037778-002，3HAC037778-003

3HAC037778-004，3HAC037778-002，3HAC037778-003，3HAC037778-004，3HAC037820-001

3HAC037820-002

供应abb机器人减速机