

煤矿弛张筛厂家A安泽煤矿弛张筛厂家A煤矿弛张筛厂家直销

产品名称	煤矿弛张筛厂家A安泽煤矿弛张筛厂家A煤矿弛张筛厂家直销
公司名称	河北兆祥矿山设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:河北兆祥 型号:zx-231 产地:河北衡水
公司地址	高新区工业园工业大街38号
联系电话	13582681313 18231813191

产品详情

煤矿弛张筛厂家A安泽煤矿弛张筛厂家A煤矿弛张筛厂家直销

煤矿弛张筛使用中堵孔的原因及正确处理方法有哪些？

在正常工作情况下，聚氨酯筛板在使用过程中一般不会出现堵孔现象的。如果经常发生这种现象，那就说明有问题，物料破碎方法不当或破碎设备故障。导致物料的破碎形状发生改变（比如有原来的圆颗粒状变成条状颗粒）。使得物料无法顺利通过筛孔。处理方法是调整破碎方法或维修破碎设备，使其满足筛分设备运行要求的条件。筛网的质量问题。选用了设计不合理或者质量不达标的筛网产品。客户选购筛网产品的时候，要选择资质好，信誉好，质量有保证公司的筛网产品。

煤矿弛张筛厂家A安泽煤矿弛张筛厂家A煤矿弛张筛厂家直销

物料破碎方法不当或破碎设备故障。导致物料的破碎形状发生改变（比如有原来的圆颗粒状变成条状颗粒）。使得物料无法顺利通过筛孔。处理方法是调整破碎方法或维修破碎设备，使其满足筛分设备运行要求的条件。

筛网型号选择不当。排除筛网的质量问题后，筛网型号选择十分重要，筛孔不能与筛分物料直径合理的匹配。也会导致堵孔现象的发生。

控制了粒度，会减小鄂破的承受力，可以有效的保护颚板和防止破碎卡车。

所以在开采矿山时聚氨酯筛板真的是发挥了非常大的作用，这也给我们带来一个明确的方向，我们在选购的时候一定要注意选择合适尺寸的产品，以免造成不必要的麻烦。

安全操作规程：严格执行高频筛岗位的技术操作规程，维护好本岗位的一切安全设施，电器出现故障时，严禁岗位工自行处理，处理故障或检修时，注意工作环境造成伤害。

通过聚氨酯筛网厂家以上的介绍，相信大家对高频筛网安全操作规范已经有了一定的了解，更多关于高频筛网的其他问题，请致电河北兆祥筛网