

温室大棚电机电流过大或温升过高应如何调整

产品名称	温室大棚电机电流过大或温升过高应如何调整
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

温室大棚电机电流过大或温升过高应如何调整

温室大棚风机-湿帘系统的常见故障排除窍门，希望对您有所帮助。

(1) 湿帘纸垫干湿不均 检查安装是否正确，疏水湿帘是否安装；
调节供水阀控制水量或更换较大功率水泵、较大口径供水管。
及时冲洗水池、水泵进水口、过滤器、供水管等，清除供水循环系统中的脏物。

(2) 湿帘系统漏水处理
水滴溅离湿帘。检查供水量是否过大、安装是否正确；是否有损坏的湿帘，边缘出现 破损或"飞边"。

(3) 下框架溢水。检查供水量是否过大，排水管路是否堵塞，安装是否正确等。

(4) 接缝处漏水，在停止供水后，加抹硅胶。

(5) 风机振动剧烈 可以从以下几方面检查排除：基础刚度不够或不够牢固
进行加固；叶片失去原平衡精度 重新校正平衡；风机支承部件联接松动
拧紧有关联接件或更换新的

(6) 电机电流过大或温升过高 电机本身原因 检修或更换电机；电机输入电压过低
调整电压h

