

吉瑞传动 汽车万向联轴器厂家 菏泽汽车万向联轴器

产品名称	吉瑞传动 汽车万向联轴器厂家 菏泽汽车万向联轴器
公司名称	泰安吉瑞传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处琵琶湾村
联系电话	15269866079

产品详情

在设计或选用传递转矩和运动用的万向联轴器时，应进行扭振分析和计算，其目的在于求击轴系的固有频率，以确定动力机的各阶临界转速，从而算出扭振使轴系及传动装置产生的附加载荷和应力。时采用减振缓冲措施，其基本原理是合理的匹配系统的质量、刚度、阻尼及干扰力的大小和频率，使传动装置不在共振区的转速范围内运转，或在运转速度内范围不出现强烈的共振现象。

万向联轴器经常出现以下四种故障：

- 1.万向联轴器齿面磨损严重。
- 2.万向联轴器齿圈产生轴向位移量较大，甚不能啮合。
- 3.联轴器发生断齿现象。
- 4.联轴器对口螺栓折断。

这些故障的产生原因主要包括以下两个方面：

1.起重配件万向联轴器油量不足或缺油。或油脂使用不当，造成油脂钙化，致使齿面间无法润滑，汽车万向联轴器报价，或润滑不好产生齿面磨损严重。处理方法：只要换新润滑脂，按期注入合格的润滑脂油，防止漏油，油量充足，便可避免。

2.两轴水平度及同轴度误差太大，超过了联轴器，所能补偿的范围，使得轴齿与内齿啮合不准确，造成局部接触，而泛起了附加力矩。处理方法：这种故障处理比较难，需停产处理。即重新找正，或把减速器侧重新找正，或将卷筒侧重新找正。

先查找出偏移误差较大的部位，这样先要丈量联轴器是向那侧偏移，汽车万向联轴器厂家，即丈量主轴

的水平度与同轴度和减速器主轴的水平度与同轴度，重新按质量尺度抄平找正，即可消除故障。

万向联轴器中间的间隔多宽好：

广泛用于各种机械装置的轴系传动，如水泵（尤其是大功率、化工泵）、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空（直升飞机）、舰艇高速动力传动系统、汽轮机、活塞式动力机械传动系统、履带式车辆，以及发电机组高速、大功率机械传动系统，苜泽汽车万向联轴器，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍

- 1、万向联轴器中间的间隔过宽，造成膜片受到较大的轴向力，而使绞制孔或绞制螺栓磨损，汽车万向联轴器价格，造成异响；
- 2、万向联轴器的轴向偏移过大或偏转角过大，也会造成设备运行时产生振动和异响；
- 3、主动端和被动端的速度有差异时也会造成设备运行时产生振动和异响；
- 4、电动机的转速码盘出现故障，造成电机的转速时快时慢，而使膜片式联轴器异响。

吉瑞传动(图)-汽车万向联轴器厂家-苜泽汽车万向联轴器由泰安吉瑞传动设备有限公司提供。吉瑞传动(图)-汽车万向联轴器厂家-苜泽汽车万向联轴器是泰安吉瑞传动设备有限公司（tajirui.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。