

安川伺服驱动器SGDM-08ADA报警A100维修

产品名称	安川伺服驱动器SGDM-08ADA报警A100维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	209.00/台
规格参数	安川:YASKAWA SGDH-0:SGDH-30AE 中国:SGDM-A3AD
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

安川伺服驱动器SGDM-08ADA报警A100维修，伺服警报(ALM) 输出A.020 A.02 用户参数和数检查异常1 伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否HA.021 A.02 参数格式化异常1 伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否A.022 A.02 系统参数和数检查异常1

伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否A.023 A.02 参数密码异常1 伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否A.02A A.02 用户参数和数检查异常2 伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否A.02b A.02 系统参数和数检查异常2 伺服单元内部参数的数据异常DB 停止否 A.030 A.03 主电路检测部分异常电源电路的各种检测数据异常DB 停止可A.040 A.04 用户参数设定异常1 用户参数的值超出设定范围DB 停止否A.04A A.04 用户参数设定异常2 用户参数的值超出设定范围DB 停止否 A.041 A.04 分频脉冲输出设定异常PG 分频比设定(Pn212) 不满足设定范围或设定条件。DB 停止否A.042 A.04 参数组合异常多个用户参数的组合超出了设定范围DB 停止否A.050 A.05 组合错误伺服电机与伺服单元的容量不正确DB 停止可A.051 A.05 产品未支持警报连接了不支持的串行转换单元DB 停止否 A.0b0 A.0B 伺服ON 指令无效A.100 A.10 过电流或散热片过热IGBT 产生过热电流 或者伺服单元的散热片过热DB 停止否A.300 A.30 再生异常再生电阻断线再生晶体管故障 DB 停止可A.320 A.32 再生过载再生能量超过再生电阻的容量零速停止可 A.330 A.33 主电路配线错误主电路的供电方法与用户参数Pn001 的设定不符DB 停止可A.400 A.40 过电压主电路DC 电压异常高DB 停止可A.410 A.41 不足电压主电路DC 电压过低零速停止可 A.510 A.51 过速伺服电机的转数异常高DB 停止可 YASKAWA安川伺服器维修，YASKAWA安川伺服驱动器维修，YASKAWA安川伺服放大器维修，SGDH系列:SGDH-A3AE,SGDH-A5AE,SGDH-01AE,SGDH-02AE,SGDH-04AE,SGDH-08AE-S,SGDH-15AE-S,SGDH-05AE,SGDH-08AE,SGDH-10AE,SGDH-15AE,SGDH--230AE,SGDH-50AE,SGDH-60AE,SGDH-75AE,SGDH-1AAE,SGDH-1EAE,SGDH-A3BE,SGDH-A5BE,SGDH-01BE,SGDH-02BE,SGDH-A3BE,SGDH-A5BE,SGDH-01BE,SGDH-02BE,SGDH-1250AE,SGDH-30AE; YASKAWA安川伺服器维修，YASKAWA安川伺服驱动器维修，YASKAWA安川伺服放大器维修，Junma骏马系列伺服系统SJ

DE伺服单元: SJDE-01APA, SJDE-02APA, SJDE-04APA, SJDE-08APA; YASKAWA安川伺服器维修, YASKAWA安川伺服驱动器维修, YASKAWA安川伺服放大器维修, 机器人臂: OE-1375, T-900HM-G, StarSTEC-411, TM-800F, STEC-311Mc, TM-800FII, TM-800F, STEC-311Mc, TW-800B, STEC-211B, TW-800FM, TW-800B, 90017MH, MTC-09, SHD-100, THD-100ET, MD350S3, THD-400ET, SHD-200, THD-50; SHD200, HM1004, 723-4m/QT, ML500, BH2-UMA, CUR12103S, LPN3055, CB03-2, V1000SN1540, OT-516A, 2056C-D, 2056A, 2056C-P, USP-500A, XL35/3, EFK-250, ASC-250-01, T-CDRX, HKA10130, ISCHL-EQ, SN3165HG, ST305, PJ-3000, B100FF, SCO-4, THS-B4H, KGS-84MSI, SXZ6-116DM, SSR-XF100, SSR-EP200/50, SSR-XF200/50, MDH45W000X101, TM201PII-1, RKS-3119A, HS6103-I4, GCT-076S, PO-06452, BAK-600, BPU-420-E, ST-700, WKP250A/UNO-030A, CTI8200, CTI8500, WMC-3300; YASKAWA安川伺服器维修, YASKAWA安川伺服驱动器维修