

山东盘式真空抽滤机维修 山东盘式真空抽滤机 龙口电炉总厂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东盘式真空抽滤机维修 山东盘式真空抽滤机 龙口电炉总厂 |
| 公司名称 | 龙口市电炉总厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省龙口市兰高青年创业园 |
| 联系电话 | 18660498722 18660498722 |

产品详情

龙口市电炉总厂生产的盘式真空过滤机是一种能间断或连续过滤的实验室型过滤设备，山东盘式真空抽滤机，适用于选矿，冶金，地质，化工，建材，石油，造纸等部门的实验室和小型工厂进行产品脱水，固液相分离时使用。

该设备具有结构简单，操作，维护方便，运转可靠，性能稳定，过滤效率高，一机多用等优点，对难滤的矿物和浓度较低的矿浆，效果尤为显著。

扇形滤板脱水孔分布均匀，孔率合理，山东盘式真空抽滤机公司，筋条尺寸大，由高强度工程塑料制成，山东盘式真空抽滤机维修，寿命提高了1 - 1.5倍。（2）滤液管过滤数面大，分配头腹腔容积大，提高了抽气率和滤液排放效果。（3）耐磨锦纶、单或复丝滤布使脱饼率高且不易堵塞，使用寿命长。（4）多点干油泵集中多点自动润滑。（5）滤布自动清洗装置，保持了其良好的脱水效果

（5）起动真空泵，不能达到规定真空度时，应检查管道是否漏气特别注意 排水平阀体 真空泵上部的电磁阀 分水滤气器等处是否处于正常状态。

排水平阀处漏气或吸不上去，表无指示或真空度低，可用手堵一下排水口即可，若此处漏气严重，山东盘式真空抽滤机销售，可将排水阀座拆下检查，平阀体轴部及密封垫处是否有异物，将异物排除后应使平阀上下自如。

若真空泵上部的电磁阀排气口漏气，检查阀内整流二极管（2CP25）是否烧坏，若烧坏需更换，同时调整阀后的调节螺钉以调整排气阀的间隙。

若分水滤气器漏气可将滤瓶下部的放水球阀旋转并拧紧。

山东盘式真空抽滤机维修-山东盘式真空抽滤机-龙口电炉总厂由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂（www.lulong-lk.com）位于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口电炉总厂在机械加工中享有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.shentanlu.com）还是从事井式渗碳炉，井式气体渗碳炉，井式退火炉的厂家，欢迎来电咨询。