

双柱式交通标志

产品名称	双柱式交通标志
公司名称	沧州博华交通设施制造有限公司
价格	580.00/套
规格参数	219:180 273:152 140:203
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县小李庄村工业区
联系电话	0317-4910277 18331788290

产品详情

双柱式标志，双柱式交通标志，双柱式标志牌、双柱式交通标志牌、交通标志杆件、单立柱、单悬臂式指路标志牌立杆、交通标志杆、2F杆、T型杆等1) 位置：205国道通向郭王村十字路口

(2) 隐患成因：

- 1、该路口由东向西为大弯道、小坡度下坡路，国道机动车交通流量较大、车速过快。
- 2、支路为上坡坡道，需加速上坡进入主路，造成通过路口车辆车速过快。
- 3、路口两侧绿化树木遮挡视线。
- 4、村镇道路向205国道的车辆不注意观察避让。
- 5、自2017年10月通车以来，发生交通事故6起，死亡4人。

(3) 整改措施：双柱式标志，双柱式交通标志，双柱式标志牌、双柱式交通标志牌

- 1、安装信号灯。
- 2、在交叉路口两侧前方设道路交通事故多发路段警示牌。
- 3、移除十字路口两侧通视三角区范围内的绿化树木。
- 4、靠近路口处抬高支路路基，避免车辆加油爬坡。

(4) 采取的整改措施及整改后的图片

- 1、安装信号灯及违法抓拍系统。
- 3、靠近路口处抬高支路路基，避免车辆加油爬坡。
- 4、交叉口两侧支路分别施划减速震荡线、停车让行标志、标线，路北支路东侧临水路段安装警示桩。

二、沾化区

(1) 位置：312省道99KM+100M---99KM+900M

(2) 隐患成因

312省道为滨州至沾化主要通道，车流量大。百荣广场集市占道经营现象严重，逢集市人员、车辆密集，经常造成交通拥堵、堵塞，存在较大事故隐患。

(3) 整改措施

完善集贸市场配套设施，规范经营秩序，清理占道经营摊位，合理安排停车泊位。（立即整改，长期坚持）

农贸市场内侧场地路面硬化，施划功能区，设置告示牌，清理占道经营，施划停车场，规范停车秩序。

三、惠民县

(1) 位置：滨惠大道与麻店镇街北赵村十字路口

该路口位于滨惠大道与麻店镇街北赵村十字路口处，主路滨惠大道东西走向，地势平坦，视距较好，车流量大，车速快；支路南北走向通往麻店镇府、学校（有中学和幼儿园）驻地，周边群众日常生活、上下学接送孩子、农田耕作出行量大，交通安全隐患大。自滨惠大道开通以来该路口发生死亡事故2起，死亡2人。

在主路滨惠大道设置交通信号灯，支路麻店中心路设置减速带。

在主路滨惠大道设置交通信号灯，支路麻店中心路设置减速带。

四、阳信县双柱式标志，双柱式交通标志，双柱式标志牌、双柱式交通标志牌

(1) 位置：洋湖乡环乡路姚堡村西路口

此路口为五交叉路口（与220国道西外环路口完全相同），分别是洋湖乡环乡路路段。南北走向为新建路段，路段18米，半幅通车，北通庆缙路，南接温韩路。东西走向路段，路宽5米，东连乐胡路，西边分别到洋湖乡开发区和洋湖乡政府。

南北走向已安装黄闪警示灯，东西走向路口东侧已安装黄闪警示灯，5处路口分别安装了路口警告标志和减速让行标志。

现需在路口西侧两处路口分别安装黄闪警示灯，5处路口分别施划减速标线。待南北向全部通车后安装红绿交通信号灯。

南北方向已安装黄闪警示灯，东西方向路口东侧已安装黄闪警示灯，路口西侧两处路口分别安装黄闪警示灯，5处路口分别安装了路口警告标志和减速带。南北方向仍半幅通车。

五、无棣县双柱式标志，双柱式交通标志，双柱式标志牌、双柱式交通标志牌

(1) 位置：239省道与311省道交叉路口

省道交叉路口，车流量大、车速快，属事故多发点，标线缺失，存在安全隐患。自2015年至今，该路口共发生交通事故42起。

路口改造，增大转弯半径，安装交通信号灯，重新施划标线，渠化路口。