

实验室净化车间 池州净化车间 中发净亿方

产品名称	实验室净化车间 池州净化车间 中发净亿方
公司名称	中发净亿方环境科技工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区淝河路周古堆村
联系电话	17354011673 17354011673

产品详情

洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料，不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。

工程质量控制要点：选择经过专业培训的施工队伍。洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业，施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有认识，否则，施工质量很难得到保障。

某院洁净手术室某日突然发现某点菌浓大增，只能停止手术待查。结果查出某点上方过滤器有一肉眼可见的漏洞。技术人员相信这一漏洞在此前已经存在。问题出在平时对过滤器根本没有检查检漏的制度。通过以上论述我们看到，设计、施工和维护是保证医院洁净室工程质量的三位一体，实验室净化车间，缺一不可。我们只有在设计时保证洁净室图纸的功能合理性，在施工中严格按照图纸保证洁净室的质量过程控制，在平时对洁净室工程注意定期检查和维修，才能从质量控制的角度保证洁净室的工程质量。

如对某医院洁净室做含尘浓度检测时，突然发现尘浓普遍急剧上升，超标严重。工程人员首先想到的是过滤器风口漏，十万级净化车间，经检查，虽然发现确实有漏，但和检测出的尘浓数量不相当。根据经验判断，这是新风口设计不当，由于设在5层楼顶上向下的新风口，池州净化车间，其下方正好有一垃圾站，无尘净化车间，而该垃圾站有定期烧垃圾的习惯，大量浓尘正是来自新风口下方冒出的浓烟。这样的新风口位置，必然产生危及室内洁净度的结果，无论后期施工质量如何，其洁净室的工程质量也很难达到要求，实际上这与“规范”中要求的新建洁净手术室应远离污染源的总体要求是相违背的。

实验室净化车间-池州净化车间-中发净亿方由中发净亿方环境科技工程有限公司提供。中发净亿方环境科技工程有限公司（www.zfhkj.com）位于安徽省合肥市包河区淝河路周古堆村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中发净亿方在其它中享有良好的声誉。中发净亿方取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中发净亿方全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

