

# 离心式排烟风机箱 离心式风机箱 三叶罗茨风机

产品名称	离心式排烟风机箱 离心式风机箱 三叶罗茨风机
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

## 产品详情

### 排烟风机故障解决

- 1、因为改造时风机选型偏大。为了减小轴承箱负压，离心式风机箱价格，将风机出口风门关小至20%开度，确保主油箱-150 ~ -250Pa的负压。这样，离心式排烟风机箱，排烟风机憋压，再加上出口风门开度偏小，造成水、油不易从机壳内排走，3c离心式风机箱厂家，长期存留风机机壳内，从而进入电机后造成电机烧坏。
- 2、因为电机的密封存在问题缘故造成的排烟风机故障。电机的密封存在问题，导致水份从风机机壳进入电机造成电机烧坏。当风机出口风门开度调整为20%时引起风机机壳憋压，促使水份更容易进入电机内，更加剧了电机烧坏的频率。

锅炉风机在设计时是按很大工况来考虑的，在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节，离心式风机箱，传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节，这种调节方式增大了供风系统的节流损失，在启动时还会有启动冲击电流，且对系统本身的调节也是阶段性的，调节速度缓慢，减少损失的能力很有限，也使整个系统工作在波动状态；而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题，可使系统工作状态平缓稳定，并可通过变频节能收回投资。

离心式风机、离心式风机箱、柜式风机、轴流风机、工业风机、鼓风机、三叶罗茨风机、排烟风机、湿帘风机

### 解决轴流风机轴承温度升高

- 1、严格控制轴流风机轴承的合金材料材质。若不符合材质标准，风机轴承容易疲劳磨损，出现脱皮、麻坑、间隙增大则会引起的温度升高。一般可以通过听音和测振等方法来判断。

2、轴承与轴颈要有合适的接触角和接触点。轴承是依靠高速旋转的轴带动润滑油使轴颈与风机轴承形成压力油膜来润滑的。轴流风机轴承与轴颈之间接触点和接触角度是否合适直接决定轴瓦温度的高低。一般接触角度调整在 $55^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，接触范围内刮研出2~4接触点/cm<sup>3</sup>时，摩擦力小，温度低，效果好。

通过了解了引起轴流风机轴承温度变化的分析后，我们可以很好的寻找出方案来解决这一不良现象，进而避免引起整个设备的温度异常。

离心式排烟风机箱-离心式风机箱-三叶罗茨风机由日照熠超通风设备有限公司提供。离心式排烟风机箱-离心式风机箱-三叶罗茨风机是日照熠超通风设备有限公司（[rzyichao.tz1288.com](http://rzyichao.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任天京。