

# 鳞片式炉排

产品名称	鳞片式炉排
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

## 产品详情

面向国内和国际两个市场;加强管理，打好基础，提高企业素质;调整鳞片式炉排铸造技术产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营;继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造鳞片式炉排铸造技术行业，实现清洁化生产，保证可持续发展。

经过详细的热工计算还有加工工艺研制出适用于生物质成型燃料燃烧专用锅炉，鳞片式炉排，采用双层鳞片式炉排结构，能消除，气体和固体不完全燃烧的损失较小，燃烧效率高，并且其排烟中的，氮氧化物的含量还低，与国家锅炉污染物排放标准相符合。该文还要就技术经济分析和评价此锅炉的前景，以及浅谈其设计原理。

(1)停止对加煤斗落煤即停止在鳞片式炉排上加煤;

(2)调整鳞片式炉排速度及配风，使剩余煤尽快燃尽;

(3)经过2~3小时，当鳞片式炉排上灰渣卸完后，应把除渣设备中的灰渣清除，停止送风和引风，打开前挡风门和落灰门，自然通风。

我公司是以生产及销售一体化企业.我厂坐落在美丽的江北水城-聊城，交通极为便利通讯及时，欢迎来电选购！

公司自2000年建厂以来主要生产锅炉配件、炉排、炉排片、主动片、被动片、鳞片式炉排、三爪炉排、四爪炉排、铸钢炉排、玛钢炉排、链条炉排、活芯炉排、活芯炉排片、主动炉排片、被动炉排片、炉排

销、炉排轴、炉门、炉条、锅炉手孔、锅炉人孔、十字刮板、五孔夹板、煤闸板、密封铁、链轮、风帽、刀库、出渣机等锅炉配件!公司技术力量雄厚，检测手段完善，产品质量上乘。

1、司炉工操作水平低。这些司炉工大部分是来自郊县的农民，只是在冬季烧一采暖期，季节性很强，工作单位不固定，因此责任心差;他们一般年龄大、文化素质低，有的对鼓、引风机的风量配比调节根本不懂，操作水平差。造成锅炉正压燃烧。

2、烟道堵塞。烟道堵塞一般是由于烟道内的积灰或耐火材料脱落造成的。如DZ型锅炉一回程出口烟道、烟箱耐火砖或耐火材料脱落;SZ型锅炉对流管束间积灰或耐火材料落入;烟筒底部积灰过高等都会造成烟道堵塞使锅炉正压燃烧。

3、锅炉漏风。锅炉漏风主要是指锅炉后部的一些观察门、清灰门、烟道、除尘器、引风机等腐蚀磨损穿孔损坏造成大量冷空气的进入，使引风机超负荷而正压燃烧。

4、引风机风量、风压不足。由引风机风量、风压不足造成锅炉的正压燃烧有两种情况，一种是由于对锅炉除尘的改造增大了烟气的阻力造成风压不足;另一种是由于引风机多年的使用造成引风机的叶片腐蚀磨损，使引风机风量、风压降低。

5、供热量的增加。这是由于供热量的增加超过了锅炉的容量不得不以烧正压的方法来解决供热量不足的问题。

鳞片式炉排由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司(www.lcxfgt.cn)是山东聊城,工业锅炉及配件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在祥丰钢泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创祥丰钢泰更加美好的未来。同时本公司(www.xfgtjx.com.cn)还是从事往复炉排片,活芯炉排片,锅炉鱼鳞片的厂家,欢迎来电咨询。