

## 比泽尔压缩机维修、莱富康压缩机维修、特灵压缩机维修

产品名称	比泽尔压缩机维修、莱富康压缩机维修、特灵压缩机维修
公司名称	天津聚源业兴制冷设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	比泽尔压缩机:63KW CSH:105KW 北京:105KW
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C10号楼485室（注册地址）
联系电话	18501398851

## 产品详情

### 比泽尔压缩机维修、比泽尔螺杆压缩机维修

比泽尔螺杆压缩机作为中央空调各厂家常用压缩机，多使用于中低温机组，使用率高损坏的故障率就高。

下面浅谈一下比泽尔压缩机在工作中不加载的原因。

在启动和停机之间查找原因

建议分4步进行故障排除：

1、开机看各加减载能量阀线圈是否依次得电断电，启动压缩机后首先25%得电，运行1分钟50%得电，在这个加载的过程中看高低压压力与压缩机运行电流有无变化，如在运行过程中调节阀依次得电断电压缩机电流与运行压力无变化，则判断为压缩机内部加减载滑块损坏导致压缩机不加载，即压缩机内部滑块故障。

2、能量电磁阀如果出现问题也会有上述问题，机组运行达不到满载负荷。

3、电控故障把电控制装置断开，外接电源依次试机运行正常，判断为电控系统故障。

4、综上压缩机不加载不是电控故障就是压缩机本身故障。如果大家在今后诊断不加载故障时，参照以上原理简化处理以上仅供参考。

天津聚源业兴制冷设备有限公司成立至今，我公司一直从事各品牌离心式与螺杆式制冷机组的维修保养工作。

压缩机维修我们主要针对开利、麦克维尔、约克、特灵、比泽尔、复盛、富士豪、(汉钟(HANBELL)、莱富康、大金、日立、三洋等各种品牌压缩机专业维修。

主要针对离心式压缩机喘振电机烧毁、负荷增不上去、系统进水等常见的故障维修；螺杆式压缩机故障如压机抱轴、不增载、排气温度高、奔油、运转出现尖叫、螺杆磨损等故障制定出一套完善的维修经验与实施方案。经过多年累计已得到充分的证实、并得到了客户的一致认可我公司期待与您的合作