

污水专用液位计

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 污水专用液位计 |
| 公司名称 | 江苏思派仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金湖县神华大道288-8号 |
| 联系电话 | 0517-86786038 15252327252 |

产品详情

SP-UHZ系列污水专用液位计现场翻板箱内的磁性红白翻柱不翻的原因是由于现场翻板箱的角度的调整，磁性浮子在主体管内可能紧贴着翻板箱的一侧在上下移动，从而导致磁性浮子与翻板箱靠的过近，由于磁性过强而引起磁性红白翻柱不翻，解决办法是用无消磁的物体垫入图示（垫入物体的位置）应该标明的位置，来加大主体管与翻板箱之间的距离，以消减由于磁性过强而引起的磁性红白翻板不翻的故障。