

二手沥青拌和站厂家厂家实力雄厚

产品名称	二手沥青拌和站厂家厂家实力雄厚
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

燃烧系统工作状况的判断

在工程施工现场的设备，对燃烧系统工作正常与否，是否需要调整的判断等，由于检测的设备和手段过于复杂，没有条件实现。只能是通过火焰的颜色、亮度、形状等一系列直观的特征来反映和决定的，也只有通过观察火焰这一简洁有效的方式来进行。燃油在干燥筒中正常燃烧时透过筒前部观察孔看到的火焰应该是：火焰中心在干燥筒中居中，火焰四周分布均匀并不碰筒壁，火焰饱满，着火点离风口(喷嘴)距离适当(不烧喷嘴);火焰长度大约为干燥筒长的1/3，基本充满在整个燃烧区，小火长度不宜超过2m，大火长不宜致直接撩到料帘;燃烧器火焰直径一般要求不大于1.6m，调节比较宽为好。整个火焰轮廓清晰，尾部无黑烟，外圈无雪片状火星，火焰根部油雾均匀无黑条，火焰以烟气透亮，筒壁料板清晰可见;筒膛中火焰稳定，火焰呈橙黄色~白色之间，火焰无跳动或异响。火焰直径太大时会造成炉筒上形成严重积炭，过长的火焰则会导致尾气温度超标而损坏除尘布袋，也会将料烘焦或使料帘上沾满油污从而影响生产料的质量。

检查二手沥青拌和站厂家时，可用仪表测量沥青搅拌站电磁线圈的电压，二手沥青拌和站厂家，看是否达到了额定电压，如果电压过低，应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。如果在额定电压下换向阀不能正常换向，则应检查电磁线圈的接头是否松动或接触不实。沥青混凝土搅拌站控制系统控制台急停开关，钥匙开关处于关闭状态，控制台里面的配线架是在OFF状态下，在没有任何负荷情况下的主机箱上的电源开关关闭(在负载的情况下，当电源开关关闭机柜内的可能导致崩坏。

从20世纪80年代初期开始，相关研发厂家又从国外引进了1000型沥青混合料搅拌设备生产技术以及3000型沥青混合料设备，使我国的沥青搅拌站生产的规模、技术提高到一个新的水平。

到2000年，其中某些产品技术性能已达到国际80年代末的水平，但就整体水平而言，当时我国的沥青搅拌站的生产规模、产量、工艺装备及产品的技术水平、可靠性、耐久性等与国际水平相比仍有很大差距。

二手沥青拌和站厂家厂家实力雄厚由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.sdyycjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wfqfjy.com）还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。