

# 扬州喷砂机批发厂家 一强节能装备空压机 喷砂机批发厂家电话

产品名称	扬州喷砂机批发厂家 一强节能装备空压机 喷砂机批发厂家电话
公司名称	山东一强节能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心
联系电话	18953976811

## 产品详情

一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，可靠的国产精品空压机，推荐给广大客户，为他们提供压缩空气系统佳解决方案，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族企业的发展贡献微薄之力。

无论在研磨行业还是其它工业应该上，喷砂工艺主要是对材料进行表面处理，使其它镀层更好地吸属在材料表面，同样喷砂工艺可以使工件表面产生特殊的金属闪光效果，那么，知道喷砂工艺主要的应用有哪些吗？

### 【一】喷砂工艺清除氧化皮

喷砂工艺主要的应用有哪些？热处理后的氧化皮及残盐，采用陶瓷砂清理不仅能清除，还能提高零件表面光洁度，尤其对形状复杂的模具及精密零件陶瓷砂效果更为突出。如：锉刀在热处理后采用陶瓷砂不但无损锉刀的刃口部分，还能提高锉刀的使用寿命。

热轧后的各种稀有金属板材，也可采用陶瓷砂清除氧化皮及斑渍，为冷轧作准备，提高板材的表面质量。

### 【二】清理精密铸件的毛面

采用陶瓷砂来清理精密铸件表面的氧化皮及残留物，特别是对形状复杂的无余量的精密铸件的清理和抛光是经济有效的工艺方法。同时能起到抛光作用，提高铸件的表面光洁度；例如：航空发动机涡轮叶片、手术器械、珠宝首饰等。

采用陶瓷砂来清理压铸件能使零件露出色泽一致的金属本色，使零件的外表更美观。如采用液体喷丸效果更好，还可提高零件表面硬度和抗腐蚀能力。如：各种仪表外壳、框架、首饰等。

对砂型铸造的铝、铜等金属，采用陶瓷砂可同样达到较高的表面质量，节省许多中间的工艺环节。

### 【三】清除机械加工工件微毛刺

毛刺虽小，危害甚大，随着科技进步，机械零件日趋复杂，精度要求越来越高，喷砂机批发厂家电话，应用条件十分严格，不允许有一点毛刺，如：3C通讯业、纺织机械零件、液压元件、航空航天工业的精密复杂零件、牙科修复体上的铸件等等，采用陶瓷砂去除毛刺效率高质量好，能使两个表面的交界处出现很小的圆角（这是很多机械零件要求的），若能合理选择工艺参数还能提高原有的表面光度。

### 【四】为其它表面处理工序作准备

电镀零件前采用陶瓷砂预处理，电镀层结合力强，对镀硬铬尤其明显。如：发动机活塞环镀铬、纺织机托丝辊镀梨面铬等。

油漆零件、喷涂零件，在喷涂之前采用陶瓷砂能增强涂层的结合力；粘结件采用陶瓷砂粘接质量好、粘接更牢固。

一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，可靠的国产精品空压机，推荐给广大客户，为他们提供压缩空气系统佳解决方案，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族企业的发展贡献微薄之力。

### 喷砂机磨料是怎样进行操作的，磨料选择

喷砂机磨料的操作相对比较专业化，那么它是怎样操作的？这里，让我们来看看关操作技术，和了解下列磨料选择，喷砂机批发厂家图片，这样在工作的途中，就能够避免很多的烦恼。

- 1、先看看操作方式，先需要操作的，就是开机，正确的运转。它的操作方式是什么又怎么操作，我们需要提前进行学习，如果你不懂，必然是不可执行任务的，要做的就是懂得操作的基础上，在正式开动，对我们比较有利。
- 2、喷砂工需要在开工之前设置好一些细节问题，比如点或者连动问题都要设置好，不能够有错误，喷砂机批发厂家电话，在设置好了之后在开工，这样不会破坏到机器，如果设置不好就开工，看到对喷砂机是有一定的影响。
- 3、看到磨料的选择也非常的专业化，那么喷砂机磨料是什么？其磨料是：铝合金、与铝合金材质，这是需要提前准备好的磨料。喷砂操作，需要专业化的进行，非专业化操作，还会导致损坏到喷砂机磨料。在完成工作之后，需要给机器进行上防锈油，这样做的目的是为了保护喷砂机。喷砂机磨料在日常工作当中，应当重视保养，因为只有重视了保养，才会延长机器工作寿命。

一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，可靠的国产精品空压机，推荐给广大客户，为他们提供压缩空气系统佳解决方案，扬州喷砂机批发厂家，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族企业的发展贡献微薄之力。

### 空压机冷干机跳机，是什么原因？

现在各工厂里面使用的压缩空气，大多都是螺杆空压机生产的。由于自然空气中难免会有水份，在运行

过程中会产生冷凝水，而水对压缩空气系统的危害是很大的。除去空压机系统里的冷凝水，冷干机是最主要的设备之一。高压保护跳机是螺杆空压机冷干机的常见故障现象，引起跳机的原因有很多，其中比较常见的有以下五点。

1) 环境温度高于40℃；检查空压机的排气温度是否过高，空压机的后处理是否有效散热，使压缩空气符合冷干机处理指标。2) 机组的现场使用环境不通风；改善空压机房的环境温度，保持通风。3) 使用现场有尘埃杂质多，堵塞了散热器；将冷干机的箱板拆开，吹扫散热器的尘埃。4) 空气机的排气量不匹配；调整高压保护数据。5) 系统里面的冷凝水没有及时排出；根据实际情况调整自动排水的频率、或加长排水时间，还可手动把水排放干净。

空压机的冷干机如果出现跳机的故障现象，需要从工作原理方面入手，结合具体的故障现象，使用相应的处理措施解决。

扬州喷砂机批发厂家-一强节能装备空压机-喷砂机批发厂家电话由山东一强节能装备有限公司提供。山东一强节能装备有限公司（[www.yq0539.com](http://www.yq0539.com)）是从事“空压机,螺杆空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王一强。