

# 青岛钢结构楼房 泰安凹凸钢结构 钢结构楼房施工

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 青岛钢结构楼房 泰安凹凸钢结构<br>钢结构楼房施工 |
| 公司名称 | 山东凹凸钢结构有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东省泰安市新泰市羊流镇工业园内           |
| 联系电话 | 13905481098                |

## 产品详情

单层门式刚架轻型钢结构房屋? 适用于轻型屋盖和轻型外墙（或非嵌砌砌体外墙）、房屋高度一般不大于9?m（当有桥式吊车时不宜大于12?m）、跨度一般不大于36?m、无桥式吊车或有起重量不大于20?t的A1 ~ A5工作级别桥式吊车或3?t悬挂式起重机的单层钢结构房屋。轻钢结构房屋成为“整体房屋下乡”，为广大农村提供成套住房体系，大大减少了建筑垃圾的产生，真正实现了绿色居住理念。按CECS?102：2002规范设计。其特点是：?（1）平面结构体系，柱脚铰接（或刚接），搭建钢结构楼房，柱顶刚接，柱梁截面高度可变，与刚架内力图相接近，充分发挥材料的承载能力；?（2）屋面自重轻，基础小，用料省（一般可控制在50?KG/m<sup>2</sup>?以内），青岛钢结构楼房，造价低。?当柱距为6m时，门刚的用钢量几乎与钢架跨度相当，即27m跨度的钢架，钢结构楼房价格，用钢量折算为每平方米27Kg/m<sup>2</sup>。

## 钢结构楼房

钢结构材质的房子在我国一开始使用范围不是很广，常见的在公共大型建筑、抗震救灾的临时设施上。环保几年来得到了国家的重视。

钢结构厂房采光板板型与屋面板板型不吻合，采光板两侧波峰高于屋面板，钢结构楼房施工，安装后，密封过严形成采光板内外气压差，毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水；采光板纵向搭接长度不够，且胶泥老化失去粘性。

1. 钢结构厂房一般的屋脊处波峰太高，屋脊盖板无法保证防水；纵向搭接不放胶泥或硅胶，形成缝隙而漏水；屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接，热胀冷缩强度不够而拉断铆钉，形成漏水；屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头，或堵头放置不规范而脱落形成漏水。有时还可采用半刚性连接，但其受力特性较复杂，往往通过试验来取得较准确的设计数据。所以说，钢结构厂房在做屋脊盖板做宽些，另外坡度找大点；搭接处敷设胶泥或硅胶；更换缝合钉；堵头应与板型板匹配，堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。

青岛钢结构楼房-泰安凹凸钢结构-钢结构楼房施工由山东凹凸钢结构有限公司提供。5、舒适美观钢结构房屋的围护板有很多种颜色，搭配起来比较灵活，且不易褪色，使用年限很高，一般情况下不会发生腐蚀、生锈等情况。山东凹凸钢结构有限公司（[www.sdatgjg.com](http://www.sdatgjg.com)）在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，凹凸钢结构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。