

海泰克触摸屏不能正常开机、触摸问题维修

产品名称	海泰克触摸屏不能正常开机、触摸问题维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	269.00/台
规格参数	海泰克:HITECH PWS660:PWS6600S 中国:PWS6620S
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

海泰克触摸屏不能正常开机、触摸问题维修，海泰克人机界面维修常见故障：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、

电源故障、主板问题、系统问题。触摸屏无响应故障，首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。使用后触摸无反应故障，某些应用场合，由于接地性能不佳，会因为控制盒外壳布满了大量的静电，从而影响控制盒内部的工作电场，导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地，重新启动即可。

海泰克触摸屏故障：不显示、黑屏有哪些原因，触摸屏工作不稳定，一台触系统摸屏，其工作极不稳定，有时能正常点击，有时却无反应。针对这种现象，应着重检查各接线接口是否出现松动，串口及中断号是否有冲突。触摸屏根据所用的介质以及工作原理，可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式、光学等多种。触摸屏通讯不上维修NT31C-ST141-V2工作原理：工业触摸屏在四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时，因为人体电场，手指与导体层间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强弱与手指到电极的间隔成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱，正确算出触摸点的位置。

可解决海泰克触摸屏常见故障处理方法，三菱触摸屏发生故障；三菱触摸屏控制卡发生故障；三菱触摸屏信号线发生故障；计算机主机的串口发生故障；计算机的操作系统发生故障；三菱触摸屏驱动程序安装错误。

HITECH海泰克触摸屏维修:PWS1711系列、1760系列、3260系列、500系列、6000系列、PWS 6300S系列、PWS 6500S系列、PWS 6600S系列、PWS 6600C系列、PWS 6700T系列、PWS 6800C系列、PWS 6A00F系列、PWS 6A00T系列、

PWS6A00T-P系列 , PWS6A00T-N , PWS6A00T-S , PWS700T

HITECH海泰克触摸屏维修 :

PWS6600C、PWS6600S-N、PWS6600S-P、PWS6600S-S、AP1600C、PWS6620S、PWS6800C、PWS6A00F-P、PWS6A00T-N、PWS1711-CTN、PWS1760-STN、PWS3261-DTN、PWS3261-FTN、PWS3261-TFT、PWS3260-DTN、PWS3260-FTN、PWS3260-TFT、PWS3760-DTN、PWS3760-TFT、PWS3160-FTN、PWS6300S-S、PWS6600S-S、PWS6400F-S、PWS6500S、PWS6700T-P、PWS6A00T-P、PWS6600S-S、PWS6700T-N、PWS6620S-P、PWS6800C-N、PWS5610T-S、PWS6560S-S、PWS6620T-P、PWS6A00T-N、PWS6600T-N、PWS6600S-P、PWS6600T-P、PWS6600S-N、PWS6600T-N、PWS6600C-S、PWS6500S-S、PWS6800C-P、PWS6A00T-P、PWS6800C-P

海泰克HITECH触摸屏维修:

PWS6600C、PWS6600S、AP1600C、PWS6620S、PWS6800C、PWS6A00F-P、PWS6A00T-N、PWS1711-CTN、PWS1760-STN、PWS3261-DTN、PWS3261-FTN、PWS3261-TFT、PWS3260-DTN、PWS3260-FTN、PWS3260-TFT、PWS3760-DTN、PWS3760-TFT、PWS3160-FTN维修。