

三菱触摸屏维修各类问题

产品名称	三菱触摸屏维修各类问题
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	306.00/台
规格参数	三菱:MISTUBISHI M70:M80 中国:M64
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱触摸屏维修各类问题，常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应！

三菱触摸屏触摸不灵专业维修，三菱触摸屏无限时专业维修，白屏；白屏有两种原因，屏本身问题跟电路板故障，看操作屏触摸有没有反应来判断是哪里问题，触摸屏发生故障；触摸屏控制卡发生故障；触摸屏信号线发生故障；计算机主机的串口发生故障；计算机的操作系统发生故障；触摸屏驱动程序安装错误。解决：观察触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，信号灯为常亮，停止触摸后，信号灯恢复闪烁。如果信号灯在没有触摸时，仍然处于常亮状态，首先检查触摸屏是否需要清洁；其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符，以及计算机主机的串口是否正常工作。运行驱动盘中的COMDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2，并触摸屏幕，三菱触摸屏维修故障总结有哪些问题：看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常，请检查软件的设置是否正确，是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障，具体故障点待定。运行驱动盘中的SAWDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行程序时，该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率，然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值，任一轴的数值为255时，则该轴的换能器出现故障，需进行维修。安装完驱动程序后进行第一次校正时，注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等

三菱触摸屏维修上电花屏、白屏、黑屏、蓝屏为什么会这些问题，东莞三菱触摸屏维修：GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列；深圳三菱触摸屏维修：F940系列，F930系列，F920系列，F985系列，F975系列，A970系列，A960系列，A950系列，GT11系列，GT15系列；惠州三菱触摸屏维修：A975GOT-TBA-B、A975GOT-TBD-B、A975GOT-TBA-CH、A975GOT-TBD-CH、A970GOT-TBA-CH、A970GOT-TBD-CH、A970GOT-SBA、A970GOT-SBD、A975GOT-T

BD-B、CA985GOT-TBA-V、A985GOT-TBD-V、A985GOT-TBA、A985GOT-TBD、A956WGOT-TBA、F940GOT-BWD-C、F940GOT-LWD-C、F940GOT-SWD-C、F940WGOT-TWD-C、F940WGOT-TWD-E、F930GOT-BBD-K-C、F930GOT-BWD-C等触摸屏维修；