

江苏自动造型机 铸乐模具 垂直分型自动造型机

产品名称	江苏自动造型机 铸乐模具 垂直分型自动造型机
公司名称	巩义市铸乐模具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田开发区朝阳西路
联系电话	18203970789

产品详情

产品优势：

公司设备用于：各种钢铁铸造厂、铸造厂、铸铁铸造厂、不锈钢铸造厂、球铁铸造厂、铜铝铸造厂、碳钢铸造厂、五金水暖铸造厂、汽摩配件铸造厂、精密铸造厂、铝合金铸造厂、锌合金铸造厂、各种窗门把手铸造厂、五金水暖铸造厂、阀门铸造厂、水泵水泉铸造厂、日用产品等。

一种垂直分型无箱造型的铸球、铸段模具，分为左、右模（也有称之为动、静模）用于耐磨铸球或铸段的垂直分型迪砂线生产的铸造成型。具有以下优点：

- 1、每小时产出可达300箱（建议根据电炉特性每班造型100~200箱），根据不同规格每班产量一般可达10t~20t；
- 2、适用范围广，适宜于铸球、铸段产品生产，尤其劳动密集型的高附加值的小规格产品的生产；
- 3、成品率可达97%以上。

垂直分型无箱射压全自动造型线参数：

型号：416 沙型尺寸：600*480

型号：418 沙型尺寸：800*600

型号：4110 沙型尺寸：1000*1000

可以按客户要求定做！

造型机用于制造砂型的铸造设备。造型机的主要功能有：填，江苏自动造型机，将松散的型砂填入砂箱中；紧实型砂。造型机在工业生产中被广泛应用，如何安全操作造型机是每个生产人关心的问题，下面介绍了造型机安全操作规程。

造型机是一种常见的铸造机械设备。造型机使用时，自动造型机，要注意它的操作要点，保证工作中的安全使用。很多人对造型机使用不是很了解，认为只要投入使用，能够正常运作就好了。正确安全地使用造型机，能够延长造型机的工作寿命，铸造全自动造型机，提高生产质量。

正确使用造型机的方法：

开动造型机前，应先检查造型机的润滑装置是否完善，并按规定加油，垂直分型自动造型机，检查各紧部件是否紧固，各操作手柄是否处于零位（空位），气阀动作是否灵活，管路有无漏气，然后打开总气阀放掉管路中的积气和积水。

江苏自动造型机-铸乐模具-垂直分型自动造型机由巩义市铸乐模具制造有限公司提供。巩义市铸乐模具制造有限公司（www.gyzhule.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！