

# 邯郸出租大型柴油发电机公司 租赁静音柴油发电机公司 200kw发电机

产品名称	邯郸出租大型柴油发电机公司 租赁静音柴油发电机公司 200kw发电机
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	1234.00/个
规格参数	卡特:发电机出租
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

发电机组租赁 出租

静音发电机出租 租赁

400kw发电机出租 租赁

大型柴油发电机租赁

柴油发电机出租 租赁

全新康明斯柴油发电机组发现冒蓝烟现象

这种故障一般是由于柴油发电机组操作人员使用和维护不当所造成的。新进的柴油发电机在加上满负荷前必须有60h的磨合期，在此期间要按柴油发电机使用说明书中规定的方法进行磨合。

新进的柴油发电机在经过一段时间的磨合后，润滑油中有很多的金属屑和金属颗粒。如果不及时地将这些金属屑和金属颗粒排除，就会影响各运动部件的润滑。如果金属屑和金属颗粒飞溅到活塞环之间，则会造成柴油发电机拉缸，使柴油发电机汽缸套上出现深浅不一的沟纹，严重时会使润滑油通过这些沟纹进入燃烧室，造成柴油发电机烧机油现象。

故障处理：

新进的柴油发电机必须在工作60h以内把润滑油放掉，然后更换新润滑油，或把润滑油放掉，经过沉淀、过滤后再使用。

在起动柴油发电机前，一定要用平口螺丝刀对柴油发电机飞轮进行盘动。柴油发电机飞轮每盘动两圈，完成一个布油循环。在冬季更要多盘几圈，然后起动柴油发电机。

刚起动柴油发电机时，要在低速状态下转动约5min以后才可以提高转速。这5min的运转时间主要用于对各运动部件进行充分润滑，对整个柴油发电机进行预热。同时，要观察有没有机油压力，如果没有，则应立即停机。

柴油发电机烧机油较严重时，可用单缸断油法判断烧机油的汽缸。若断开某缸供油后，排气管冒蓝烟现象消失，则证明该缸出现故障。拆下汽缸盖以及活塞连杆组件，观察汽缸套、活塞环的损坏程度，损坏较严重时应进行更换。