

富士触摸屏维修服务中心FUJI

产品名称	富士触摸屏维修服务中心FUJI
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	269.00/台
规格参数	富士:FUJI V708SD:V708CD 中国:V710C
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

富士触摸屏维修服务中心FUJI，触摸屏维修常见故障现象：黑屏：(开机主机指示灯正常，液晶故障)；点不亮：按下开关键，主机无任何反应(电源板,高压板故障)；重启：电脑反复重启，伴随死机、花屏；屏破损、碎裂；触摸失灵：触摸无反应；开机报错：(提示找不到相关的文件)，显示异常(显示器出现偏色、缺色以及花屏、有竖线。有雪花等)；打开显示器故障指示灯闪烁，屏幕无图像；显示图像很模糊。暗屏，背光暗.不能通信，按键损坏，

富士触摸屏不能触摸、触摸不准维修是哪里有问题，富士触摸屏触摸偏差，现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洗干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。：富士触摸屏触摸无反应，现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，

富士触摸屏发生故障原因导致触摸屏无法工作，主板电源部分损坏，主板故障，出现大电流烧损，背光灯不亮主板逆变器故障，逆变器受保护引起上电黑屏，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常，主板程序无反应，主板故障，更换主板。触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，触摸电阻异常，银浆线电阻无穷大，更换触摸面板客户程序问题

电源烧损，电源三极管被大电流击穿，更换主板，主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示

富士触摸屏： UG53OH-US4 , UG53OH-VS1 , UG53OH-UH4 , UG53OH-VH1、 UG530H-VS4、
UG52OH-VC1 , UG430H-SS1、 UG430H-SS4、 UG430H-TH1、 UG430H-TH4、 UG430H-
TS1 , UG430H-TS4、 UG430H-VH1、 UG430H-VH4、 UG430H-VS1、 UG430H-VS4 , UG42OH-
TC1、 UG42OH-SC1 , UG33OH-SC4 , UG33OH-VS4 , UG33OH-SS4、 UG330H-VH4、 UG320H-
SC4 , UG221H-TC4 , UG221H-SC4 , UG221H-LC4、 UG221H-LE4、 UG221H-LR4、 UG221H-
SR4、 DBH45-4A , DBH55-4A、 UD40、 UD40-AL/T。