

山东立轴式制砂机生产线厂家【辰马机械设备】立轴式制砂机

产品名称	山东立轴式制砂机生产线厂家 【辰马机械设备】立轴式制砂机
公司名称	郑州辰马机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区中原西路137号院 40号楼2单元4层22号
联系电话	13838597197

产品详情

要想买到质量好的立轴式制砂机，需要我们在购买过程中细细的对比，那么我们在购买过程中需要注意哪些方面呢？

- 1、看外观：首先用户要看立轴式制砂机设备的外观，辰马机械在对立轴式制砂机机壳打造过程中，采用冲压的方式打造而成，所以它的外观光滑，不易磨损，对比早期的设备，该设备从外观方面就很容易吸引用户的关注。
- 2、看性能：优良的性能才能使设备发挥出多的优势与功能，然而设备的运行状态的稳定性是有效的衡量其性能是否优良的标准，从设备的结构设计中我们就可以看出其内在优势，由此不难看出，设备性能的优良性与平稳性在此过程中就得到了完整的体现。
- 3、看配置：众所周知，配置高的设备容易得到用户的认可与青睐，辰马机械优先选用了高配置的部件进行合理的研制，因此它的综合配置高，高配置的设备才能大限度的发挥出大的使用空间与利用价值，从而为用户创造出的收益才会高。

【郑州辰马机械设备有限公司】坚持“质量兴业”的创业思想、奉行“用户满意”的服务宗旨，以“诚实信用、实事求是”为经营之本，本着“济世养身、精益求精、童叟无欺、一视同仁”的原则。

在使用立轴式制砂机进行工作时，会出现制成的砂石细粉过多，那么都有哪些因素造成细粉过多的现象呢？【郑州辰马机械设备】为大家分析原因所在。

立轴式制砂机出来的细粉多，一是要看原料，原料本身如果细粉就比较多，比较碎，也容易碎，那么再经过内部多层板锤的击打，就更容易变得碎料多，细粉多就很正常。如果说打的原料是鹅卵石，花岗岩等比较硬的石头，这种情况下，出来的细粉比较多，就需要注意了。也可能是设备转速过高，造成石头在立轴式制砂机内部击打力过大，因而导致细粉多。也可能是设备本身有制造缺陷，导致了细粉多这样的结果。因此，如果到实际运行中，发现立轴式制砂机有细粉多的情况，要和现场的技术人员和厂家进行沟通，逐一排除问题，查清原因。

【郑州辰马机械设备有限公司】公司信奉产品质量是企业的生命，更奉行诚信、务实的经营之本，始终坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌。以诚信赢得客户，靠质量占领市场，全力为民族工业的振兴做贡献。

立轴式制砂机要想使用寿命的时间长，就需要我们在工作过程中降低设备的损坏程度，那么应该用哪些方法呢？就让【郑州辰马机械设备】为大家做一个简单的介绍。

- 1、在物料中，如果物料水分含量太大，在破碎中容易粘附的设备表面，长时间的粘附作用会导致设备的破碎力度减小，物料运输功能下降，导致生产不均衡。
- 2、立轴式制砂机在进行工作过程中，物料的坚硬程度越高，在破碎生产中对我们设备的损坏程度也就越严重。在我们进行设备的购买时，设备的质量是重要的方面，同时针对不同物料选择合适设备也非常重要。
- 3、设备使用过程中，均匀速度在破碎过程中，能够更好的降低设备的损坏，保证设备能够更长久的用于我们的生产。
- 4、配件的更换选择至关重要，高质量的立轴式制砂机配件在使用过程中，能够更好的、更加长久的用于生产，同时能够很好的降低配件的损坏程度。

【郑州辰马机械设备有限公司】公司技术力量雄厚，生产工艺先进，加工精细，检测设备齐全，产品均达到国家标准，深受新老用户欢迎。