

力士乐伺服器维修,彻底修复各类机器故障报错等等

产品名称	力士乐伺服器维修,彻底修复各类机器故障报错等等
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	156.00/台
规格参数	力士乐:REXROTH HNC100:VT-HNC-100-2 中国:VT-HNC100-1-
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

力士乐伺服器维修,彻底修复各类机器故障报错等等,、不能启动维修,过流维修、过压维修、欠压维修、过热维修、过载维修、接地维修、参数错误维修、有显示无输出维修、报警维修。

REXROTH力士乐伺服器维修故障处理:故障代码:C0270,故障描述:电机编码器数据读取错误,对策:电机编码器回路故障,检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线及CSB的编码器反馈口故障代码:C0285故障描述:电机的型号参数P-0-4014有误.对策:确认电机型号及编码器的型号(P-0-4014)。检查可能出现的三个地方:电机编码器,反馈线及CSB的编码器反馈口

力士乐hcs驱动器故障报警F2816维修是什么原因,力士乐hcs驱动器故障报警F2018维修出现这些报警是什么原因,故障代码:E2074 F2076 C0210 C0220 C0271故障描述:一些相关的编码器故障报警故障代码:C0201,故障描述:"无效的参数,当切换到操作模式P4时,内部的参数被检测,有参数超出它定义的范围时就出现该报警.对策:查看S-0-0022参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数(02,03版固化软件)(2)查看S-0-0423参数,该参数包含所有的无效参数,再更改无效参数(04版固化软件)通常加载基本参数后,导入备份参数可以解决此问题故障代码:E8260,故障描述:扭矩过载,对策:减小加速度,增大相应的限制值S-00082,S-0-0083,S-0-0092,P-0-109,优化速度环参数,增加外接制动电阻故障代码:F2026,故障描述:驱动器功率单元欠压报警,当DC bus电压值小于P-0-0114定义的值并有使能的情况下出现该报警"对策:检查

外部380V主电源，检查直流母线电压,驱动器功率单元产生不了DC,更换HCS功率单元,检查PLC时序,力士乐hcs驱动器故障报警F2100是什么问题 力士乐hcs驱动器故障报警F2074维修故障代码：F2077故障描述：电流检测错误,硬件故障，驱动器实时监控电流,如超出允许范围时出现该报警 "对策：驱动器功率单元的电流霍尔传感器故障,更换HCS功率单元,控制单元CSB的电流计算回路有问题,更换CSB控制单元"故障代码：F2816,故障描述：DC bus故障,对策,检查外部380V,直流母线以及外部制动电阻接线,驱动器整流单元故障，更换HCS功率部分故障代码：F2018故障描述：驱动器温度报警,对策：降低环境温度,检查柜内冷却装置,清洗驱动器内部风扇,驱动器内部温度传感器故障，更换HCS功率部分故障代码：F2019 F2022,故障描述：电机温度报警（S-0-0204为温度限定参数）对策：（1）检查机械是否有卡死导致电机过载发热,检查电机到驱动器的温度电缆（X6-1、2）是否松动脱落,电机温度传感器故障，更换电机,驱动器温度检测回路故障，更换HCS功率单元"

Rexroth力士乐EC-HCS02伺服驱动器维修：

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN、HCS02.1E-W0012-A-03-NNNV、HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN、HCS02.1E-W0028-A-03-NNNV、HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN、HCS02.1E-W0054-A-03-NNNV、HCS02.1E-W0070-A-03-NNNV、HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN；

Rexroth力士乐EC-HCS03驱动模块维修：

HCS03.1E-W0070-A-05-NNNV、HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV、HCS03.1E-W0100-A-05-NNNV、HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV、HCS03.1E-W0150-A-05-NNNV、HCS03.1E-W0150-A-05-NNBV、HCS03.1E-W0210-A-05-NNNV、HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV、HCS03.1E-W03.50-A-05-NNNV、HCS03.1E-W03.50-A-05-NNBV；

Rexroth力士乐EM-HMD01双轴伺服维修：

HMD01.1N-W0020-A-07-NNNN、HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN、HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN；

Rexroth力士乐EM-HMS01单轴伺服维修：

HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0110-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN、HMS01.1N-W0350-07-NNNN