

珠海市钢结构仓库夹层安全检测鉴定专业单位

产品名称	珠海市钢结构仓库夹层安全检测鉴定专业单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/平米
规格参数	珠海新闻:珠海钢结构仓库检测报告 钢结构新闻:珠海钢结构鉴定单位 仓库新闻:珠海钢结构检测中心
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

珠海市钢结构仓库夹层安全检测鉴定专业单位/新闻

对于厂房或者其他既有工程经使用多年时，存在以下情况时，需进行厂房安全性检测。1) 达到设计使用年限拟继续使用；2) 用途改变或使用需求增加；3) 使用环境改变；4) 遭受灾害或者事故；5) 存在较严重的质量缺陷；6) 出现影响结构安全性、舒适性或者耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态；7) 未达到设计使用年限，需要了解结构现状；8) 对可靠性有疑。

四、出具钢结构厂房承重检测找什么单位办理专业

房屋质量安全鉴定检测的重要性 经不完全统计，全国各地还普遍存在着相当一部分20世纪五六十年代修建的结构简易、超期服役、年久失修或因各种原因引起的存在安全隐患的陈旧房屋；也存在着许多迫切需要加固、处理后改变使用功能的房屋；新建房屋存在业主追求时尚，想改头换面但又不影响房屋整体结构的情况，这些情况都需要当地权威机构对房屋的结构性能进行检测鉴定，确保其在安全和正常使用的前提下进行改造，其工作主要表现在以下几个方面。

在国内建筑历史已悠久，截直到目前，国内大多电厂内现有办公楼、烟囱等建筑已渐老化，房屋常见的沉降、倾斜、裂缝等老化问题不断出现。一般情况下，为查看房屋现有质量状况，为确保房屋得到及时的修补和加固，常需请当地有房屋检测资质的第三方检测机构进行房屋质量检测及烟囱检测，也为后期建筑物加固修缮提供技术依据。近日，我公司受理西安某发电厂委托，对该电厂现有办公楼、烟囱等该总建筑为6000平方左右的房屋进行结构变形监测。在现场，工程师通过目测了解到：该电厂内主锅炉厂房的不同部位外立墙面，出现了较为规则、且明显可见宽度较大的斜向裂缝；除尘烟囱换热器支架部分，局部耐久性混凝土已出现严重脱落，部分表面已经露出箍筋，在感官上引起了不安。另因环保要求，在原锅炉厂房附近，在锅炉厂房旁边，新增大型脱硫设备。局部增加了荷载，并伴有局部有动荷载的震动现象，为了正常生产安全运行的需要，要对房屋结构进行必要的检测和监测。为了确保厂房结构和设备的安全，特对该厂的换热器支架、综合办公楼、烟囱、脱硫塔、石灰石浆液塔等建筑物和构筑物进行

了沉降监测。