

# 三洋空调维修 东莞北极制冷设备 空调维修

产品名称	三洋空调维修 东莞北极制冷设备 空调维修
公司名称	东莞北极制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室
联系电话	13412345478

## 产品详情

### 冷水机故障维修

冷水机故障维修，水冷式冷凝器的冷却水由于是开放式的循环回路，一般采用的自来水经过冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时，极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢，影响传播。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小，水量减少，冷凝压力上升。因此，当使用的冷却水的水质较差时，对冷却水管每年至少清洗一次，冷水机故障维修，去除管中的水垢极其污物。

### 高压报警原因分析

- 1.冷却水未开，变频空调维修，这个问题非常容易解决，但却是经常犯的错误。解决方法：请打开水阀。
- 2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法：加大冷却水流量或降低水温（冷却水容许21度-38度）。
- 3.冷凝器铜管积垢多、通径小，空调维修，散热差。解决方法：清洗冷凝器铜管。
- 4.冷媒太多。解决方法：排放多余冷媒（R22）。
- 5.膨胀阀开启度过大。解决方法：适当减少膨胀阀开启度，将压缩机热继电器保护掣（RESTET）按下，查明原因

### 冷水机故障维修出现的低压报警原因分析

- 1.冷媒不足。解决办法：检漏，管路接头是否有泄漏点？修补后补充冷媒。
- 2.过滤器堵塞。解决方法：拆洗或更换过滤器。

3.冷凝器铜管积垢多、口径变小、散热差。解决方法：清洗冷凝器铜管。

4.膨胀阀开启度过小。解决方法：适当减少膨胀阀开启度，三洋空调维修，排除后高低压保护自动复位。

## 空调加雪种

很多人对空调雪种不太了解，有些甚至没有听说过，其实它就是空调制冷剂的一种称呼，也就是我们常说的氟。给空调加雪种也就是给空调加氟，加制冷剂，常用在空调制冷不给力的时候，东莞空调维修。

### 如何判断空调是否需要加雪种

空调没有“雪种”或“雪种”不够用的表现，一定是空调不制冷，但是空调不制冷的话，并不一定就是缺“雪种”，或许只是某个零件出了一点小问题。原装原厂的空调，只要空调在安装过程中专业、正确，“雪种”就可以管用十年;在使用过程中“雪种”如果泄漏，甚至泄漏严重的话就不能保证使用年限。如果你担心空调漏氟，可以自己检测一下。可将普通的温度计放置在空调内机的出风口和进风口10cm处，分别测出两处的温度，如果温差大于7℃，则表明空调运行正常;反之，则可能出现漏氟。

柜式空调加雪种这工作，强烈建议个人用户不要在没有经过专业资格培训的情况下自行添加。加雪种并不难，把加液软管接好制冷剂钢瓶阀，一头接加带压力表的液伐，中央空调维修，加液伐另一头用加液软管接室外机上的粗管阀加液嘴，松开钢瓶阀接头排空气再旋紧。将空调设定制冷模式，启动运转。氟制冷剂钢瓶倒置，打开瓶阀，让制冷剂由低压阀处吸入空调系统，这过程中控制加液表伐，不要太急。尽管过程简单，但还是建议用户请专业人士进行加雪种。

在一般条件下，用户判别空调器故障的基本方法是看、听、摸、测、判，现简述如下：

- 1.看---观察各部位情况，无论是窗式或分体式空调器，都可以对制冷系统、电气系统、通风系统进行观察，看风机等是否正常运转，看保险丝是否完好，看是否有制冷剂漏出的油渍等。
- 2.听---压缩机、风机等是否有平稳的运转声，听是否有扇叶等碰撞的声音。
- 3.摸---摸出风口等处的冷热与机壳的振动。
- 4.测---用温度计测进出风口温度，用万用表测供电电压，用兆欧表测空调器的绝缘电阻等。
- 5.判---判断分析，根据异常现象加以综合，分析故障的原因，不可草率从事。判断不出时，应请专门技工维修。

三洋空调维修-东莞北极制冷设备(在线咨询)-空调维修由东莞北极制冷设备有限公司提供。“空调维修，空调保养，空调加氟”就选东莞北极制冷设备有限公司（beiji.com），公司位于：广东省东莞市黄江镇社贝二街11号101室，多年来，东莞北极制冷设备坚持为客户提供好的服务，联系人：弓先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东莞北极制冷设备期待成为您的长期合作伙伴！