

大连力士乐伺服驱动器维修 力士乐人机界面维修

产品名称	大连力士乐伺服驱动器维修 力士乐人机界面维修
公司名称	大连迈源科技有限公司
价格	800.00/1
规格参数	力士乐:MTX 力士乐:HCQ 力士乐:HCT
公司地址	普兰店区金马路4-2号
联系电话	0411-66302007 13125486663

产品详情

大连力士乐伺服驱动器维修 力士乐人机界面维修满源电子我公司2007年成立至今。专业维修设备电路控制板，交直流调速器，变频器，伺服驱动器，伺服电机，触摸屏，编码器，操作系统，PIC，CUP板，电源，机器人等。本公司专注维修行业10多年，拥有30多位工程师，20多套测试平台，像西门子，发那科，力士乐，三菱，ABB,AB，大畏，马扎克，兄弟，安川，三洋等国内外各大品牌。均能做到无原理图芯片级维修。且在天津，大连，盘锦，福建，通辽都设有公司，沈阳公司正在筹建中。我公司免费提供简单故障技术服务。

大连力士乐伺服放大器维修-

伺服控制器维修：力士乐MTX系列，HCQ,HCT,TDM,KDS，DKC等单，多轴驱动系列；

一、力士乐伺服驱动器维修故障—F267。

1.故障解释：内部硬件同步错误。

2. 故障原因：力士乐驱动控制器在总线接口(如SERCOS、Profibus、Interbus

等总线)上应同步。正确的同步功能被监控，如果平均偏差值超过5us，即产生此错误。

3. 故障处理：需要更换力士乐驱动控制器。

二、力士乐伺服驱动器维修故障—F262。

1. 故障解释：在输出状态下出现外部短路。

力士乐监控输出状态是否存在短路和热过载。

(1) 如果输入电流超过350mA 约1us,

那么即被确认为短路，并关闭相关通道。输入保持关闭直至错误被清除。(2) 对于热过载，出现错误信号，输出关闭。当驱动器被冷却后，输出即被切换到通电状态，等等。但是，错误将保持至被清除为止。如果若干输出过载时间超过80Ma，即发生热过负荷。

注：像灯泡这样的部件，其浪涌电流造成的短路是不能控制的。

故障原因：

(1) 输出短路;(2) 一或多个输出过载。

故障处理：对于故障原因一，消除短路或限制开关电流(<350mA);对于故障原因二，根据输出要求，输出电流降至<80mA。

常见故障如下：TDM系列维修型号:TDM1.2 TDM1.3 TDM1.4 TDM2.1 TDM3.2 TDM3.3

大连力士乐伺服驱动器维修

力士乐人机界面维修 TDM系列维修故障:BS(过流)灯亮(无显示屏系列)，TS灯亮等

TDA系列维修型号:TDA1.1 TDA1.3TDA系列维修故障:(有液晶屏的)工作一会红灯亮DDS02.1，液晶屏

无显示，报FEEDBACK，报MOTORVERTEMPERATURE等

DDS系列维修型号:DDS02.1 DDS02.2 DDS03.1 DDS03.2DDS系列维修故障:(数码管显示报**), 无显示, 显示60, 显示61等故障。

DKC系列维修型号:DKC01.1 DKC02.1 DKC03.1 DKC01.3 DKC02.3 DKC11.3 DKC03.2 DKC03.3

DKC系列维修故障:电机抖动，报F026，F229,F262,F860,C212等，

DKS系列维修型号:DKS01.1 DKS01.2DKS系列维修故障:显示61，无显示，H1灯不亮，显示25，显示67等

RAC系列维修型号:RAC3.1 RAC3.5

RAC系列维修故障:报FEEDBACK，NO24V,PHASE,S-CIRCUIT等

HCS系列维修型号:HCS02.1E

HCS系列维修故障:报F2077,F8069，F8070等

TDV系列维修型号:

TDV系列维修故障:H1B灯不亮，H2B灯不亮，H1A灯不亮等等HVE系列维修型号:HVE03.2 HVE04.2 H

VE系列维修故障:无显示，显示82，显示25等KDV2.3故障:指示灯不亮，红灯亮BOSCH

大连力士乐伺服驱动器维修 力士乐人机界面维修DM系列故障:显示30，显示20，显示60等REXROTH力士乐伺服驱动器维修系列:DSC3.1系列、DKR02.1/3.1/4.1系列、DKC系列、DDS系列、DKS系列;TVD系列、TDA系列、TDM系列;IndraDrive c 紧凑式驱动器 HCS01/2/3系列 ;IndraDrive M 模块式逆变器 HMS01 HMD01等。