

淮南大棚 合肥建野 养殖大棚

产品名称	淮南大棚 合肥建野 养殖大棚
公司名称	合肥建野温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省肥东县撮镇镇四大户大郭路86号向南100米
联系电话	15056900322 15056900322

产品详情

1、两棚之间空地太少。

有些农户为了节省土地，两棚之间距离过于窄，有些甚至才有2米左右，给大棚留下了隐患。首先，冬季前面大棚对后面遮阴太大，使大棚的前半部分蔬菜生长不利。其次，对排涝害处极大。会出现冬季下雪时，扫雪棚前堆不下的情况。

专家建议：两棚之间空地的正确距离以4—5米为宜，这样既不互相遮阴，又可防风。

2、大棚缺少雨季排涝系统。

很多农户建棚时没有考虑大棚排涝这个问题，没有防范措施，以至于在夏季下大雨时，淮南大棚，棚面上留下的雨水汇集在棚“前脸”处，而没有地方流，连续几天都进不去人，甚至出现了大棚前沿被冲垮的现象。

专家建议：正确的方法是，棚前脸处挖一条东西走向与大棚同长的排水沟，排水沟宽约半米，新型温室大棚，深约30厘米左右。好让大棚面上留下的水随时流走，防止水流入棚内。

3、大棚土墙后坡缺少保护措施。

一些大棚户在后坡这个部位没有遮盖设施，以至于夏季常被雨水冲刷，从而影响大棚的使用年限。有些棚户虽在后坡上覆盖了一层塑料布，但常常是经过风吹日晒，一年不到，后坡就又露了。

专家建议：大棚后坡包上一层塑料布，再在外面包上一层无纺布。每10米左右用钢丝封一下，蔬菜大棚，这样可保证五年左右，没有太大的问题。

4、大棚内后两排立柱间距太大。

大棚内后两排立柱之间，其顶上的棚面部分常常是停放被卷好的草帘及卷帘机的部位，这个部位可以说是接受压力大的地方，常常会使上面的骨架变形。

我国温室的骨架大多采用的都是热镀锌管，它的覆盖材料多为玻璃、PC板等，还自行研制了各种能够对环境进行调控的系统，另外对于无土栽培、优良品种选育的研究在国际上处于水平，但是它的成果应用少十分有限的，在温室大棚内实现机械耕种方面，只有少量的育苗、移植等设备，大部分还是需要依靠引进或者手工作业，在应用方面，缺少有效的管理体制和机制，不能将生产、加工、销售有效的结合起来，有的温室大棚结构简单，在操作环境调控的时候是很难实现的，生产管理和运行水平是远远低于国外的。我国设施农业还存在土地利用率低、盲目引进的问题，这些都是需要尽快改进的。

温室大棚配件是温室大棚建造的基础，因此在选用的时候需要认真的做好对待工作。比方说为了使得温室大棚配件真正的发挥出作用，往往需要在其性能方面做出严格的选择和执行标准。比方说一些大棚往往对于其透光性的要求很多，因为可以看到温室大棚之所以可以发挥出实际的作用，养殖大棚，主要就是有着良好的的采光率的。因此在选择专业的温室大棚配件厂的时候，往往需要选择一些在透光性上有着明显的优势的产品，这样可以给我们所带来的便利是特别多的。同时为了让这些问题得到解决，往往都是会根据植物的生长特性来做出改善的。一些植物在生长的过程中对于其透光率的要求都是很高的，因此需要做好合适的选择。

淮南大棚-合肥建野-养殖大棚由合肥建野温室工程有限公司提供。合肥建野温室工程有限公司（www.hfjyws.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥建野——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省肥东县撮镇镇四大户大郭路86号向南100米，联系人：谢总。