

不锈钢深井泵生产 齐齐哈尔不锈钢深井泵 天津众博泵业

产品名称	不锈钢深井泵生产 齐齐哈尔不锈钢深井泵 天津众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵的禁忌：

忌不安装漏电保护器

潜水泵工作在水中，容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器，只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值（一般不超过30 mA），漏电保护器就会切断潜水泵的电源。

忌电源电压异常时开机

电压过高和过低都会使潜水泵温升过高，缩短使用寿命甚至烧毁潜水泵。农村由于低压供电线路比较长，不锈钢深井泵厂家，线路末端电压过低、始端电压过高是常有的事。因此，在使用潜水泵的过程中，操作者必须随时观察电源电压值，若低于额定电压10%以下，高于额定电压10%以上，或电流大于潜水泵额定电流的20%时，齐齐哈尔不锈钢深井泵，应立即停机，不锈钢深井泵品牌，并避免电源电压异常时开机。

不锈钢潜水泵不出水的原因分析

水泵不出水原因分析进水管和泵体内有空气

（1）水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，不锈钢深井泵生产，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

(2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为zui高，不要完全水平。如果向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中的真空度，影响吸水。

(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。

(4) 进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。

(5) 进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小的间隙，都有可能使空气进入进水管。

潜水泵的禁忌：

忌电机反方向旋转

现在有许多类型的潜水泵正转和反转皆可出水，但反转时出水量小、电流大，反转时间长了会损坏电机绕组。因此，潜水电泵入水前应先接电源检查旋转方向是否正确。若三相潜水泵叶轮倒转，应立即停机，调换电缆中三相芯线中任意两相的接线即可。

忌长期超负荷工作

为避免潜水电泵长期超负荷工作，不要把低扬程泵用于高扬程工作，不要抽含沙量大（重泥浆）的水，并随时观察电流值是否在规定的范围内。若发现电流过大，应停机检查。另外，潜水泵以水为冷却源，因此，潜水泵脱水运行的时间不宜过长。

不锈钢深井泵生产-齐齐哈尔不锈钢深井泵-天津众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的井泵、潜水电泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！