

砖机路沿石模具 砖机模具 新华模具

产品名称	砖机路沿石模具 砖机模具 新华模具
公司名称	巩义市新华模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号
联系电话	13613801300

产品详情

砖机模具

免烧砖机模具要多进行保养，尽量避免大颗粒物料或者其他异物进入磨具，一面造成磨具变形磨损，砖机模具，如果客户再长时间不使用磨具的情况下要对磨具进项保护，方法是先对磨具内部进行清理干净，避免残余的混凝土凝固在磨具上，然后在磨具内部涂上一层润滑油，避免磨具长时间不用生锈，砖机模具型号齐全，如果磨具不慎造成生锈那么可以再用细砂纸进行打磨。总之经常保养磨具可以延长磨具的使用寿命，砖机模具加工，并且制作出来的免烧砖外观漂亮。砖机模具

砖机模具

砌块成型机的定时维护是必不可少的，砖机路沿石模具，下面就来跟大家讲解一下砌块砖机模具的使用和维护的方法。砌块成型机模具的保养问题，以达到减少企业的运行成本，延长砖机寿命。

- 1.注意保护砌块成型机模具，不可以使其有所损伤，这样会使所生产出来的制品合格率下降；
- 2.经常检查模具尺寸、结合部位状况，出现问题应及时修补，出现磨损过快要调整骨料粒度，磨损过度影响制品质量需另配新模；
- 3.空心砖机的相对运动不得干涉，擦碰；
- 4.日常清理砖机模具时，使用空压机、软性工具清除混凝土残渣，严禁重力敲打、撬刮模具；
- 5.替换下来的模具，清洗干净，涂油防锈，应置干燥、平整处支垫平放，防止重力变形。砖机模具

在清理之前，我们先要对各个部件进行详细的了解才行，否则会打乱水泥制砖机设备的正常工作秩序的。

- 1、砖机模具是组装在一起的，由模架和侧板组成。那么我们如何清洁涂油以重新组装模具？涂油方式有很多种，主要是刷涂、喷涂、浸涂和机械滚涂等，刷涂主要是人工持毛刷或是长把油棍浸上模具油完成

刷油工作。

2、关于免烧砖机模具的喷涂方法主要配备储油罐，压缩空气供给装置，油气管和喷雾器，模具油通过筛网过滤后加入油箱，然后通入0.6-0.8mpa的压缩空气加压，将喷雾器的开关打开自动形成雾状喷出。砖机模具

砖机路沿石模具-砖机模具-新华模具(查看)由巩义市新华模具厂提供。巩义市新华模具厂 (www.xhmj66.tz1288.com) 为客户提供“生产机械设备及模具加工”等业务，公司拥有“新华”等品牌。专注于模具设备等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李宪章。