



，长×宽是13×10m；。2) 山坡修筑的钻机地基，岩石要坚固稳定，坡度一般在60~80°；地层不稳定时，坡度应小于45°；，2、钻机安装、拆卸、搬迁的几个重点注意防护的问题，1) 安装、拆卸钻塔应铺设工作台板。台板、塔板长、厚度必须符合安全要求；塔上作业必须系安全带；，2) 钻架腿之间应安装斜拉手，应在钻架腿连接处的外部钢管结箍加固；（这个问题。我局许多机台都不同程度存在问题），3) 起、放钻架。