

# 佛山三菱伺服维修

产品名称	佛山三菱伺服维修
公司名称	广州腾鸣自动化控制设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	佛山三菱:伺服维修 佛山:三菱伺服驱动器维修 佛山:Mitsubishi伺服
公司地址	广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号
联系电话	15915740287

## 产品详情

佛山三菱伺服维修，佛山Mitsubishi伺服维修，南海三菱伺服维修，南海Mitsubishi伺服维修，顺德三菱伺服维修，顺德Mitsubishi伺服维修

佛山腾鸣自动化控制设备有限公司一直致力于工控产品维修，机电一体化设备维护，系统设计改造。具有一批专业知识扎实，实践经验丰富，毕业于华南理工大学、广东工业大学高等院校的维修技术精英。维修服务过的企业，遍布全国。我们专业维修张力传感器、称重传感器、流量计、变频器、直流调速器、PLC、触摸屏、伺服控制器、工控机、软启动器、UPS不间断电源等各种工业仪器。我们有大量工控产品配件，与合作客户长期维护服务，能快速维修客户故障，价格实惠。我们有大量二手PLC，伺服驱动器，变频器，直流调速器，变频器，触摸屏等工控产品出售，欢迎电询。

佛山腾鸣李工159--1574--0287      佛山腾鸣王工134--3025--2932

主要系列有MR-J2S系列，MR-J系列、MR-H系列、MR-C系列；MR-J2系列；MR-J2S系列；MR-E系列；MR-J3系列；MR-ES系列。2013年推出了全新的MR-JE系列。

### 三菱伺服系统MR-J2S系列

MR-J2S系列的伺服配套伺服电机编码器采用了分辨率为131072脉冲/转的绝对位置编码器，所以比MR-J2系列私服系统具有进行更高精度控制的能力，采用高性能的CPU，大大提高产品的响应性，速度环路频率响应提高到550HZ。多种系列的伺服电机适应不同控制需求，伺服电机上的编码器均支持ABS模式，只要在伺服放大器上另加电池，就能构成绝对位置系统。三菱伺服MR-J2S系列使用更为方便，具有优异的自动调谐性能，机械分析功能，可以轻松实现抑制机械振动，增益搜索功能，可以自动找出最佳增益值。

三菱伺服MR-E系列是在MR-J2S系列的基础上开发的，保持了高性能但是限定了功能的AC伺服系列。三菱伺服MR-E系列从控制模式上又可分成MR-E-A（位置控制模式和速度控制模式），MR-E-AG（模拟量

输入的速度控制模式和转矩控制模式)。三菱伺服MR-E系列的配套伺服电机的最新编码器采用16384脉冲/转分辨率的增量位置编码器。

### 3个维修服务点

地址1：佛山广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号

地址2：肇庆市高新区（大旺工业园）

地址3：佛山顺德大良凤翔办事处

开发区萝岗维修办事处：

黄埔区科学城维修办事处：

番禺区顺德大良凤翔维修办事处：

佛山南海禅城维修办事处：

佛山市南海区海八路

佛山三水办事处

三菱Mitsubishi伺服维修常见故障：上电无显示，上电过电压报警，上电过电流报警，编码器故障，模块损坏，参数错误等故障。

MR-J2S-10A    MR-J2S-10B    MR-J2S-70A    MR-J2S-70B    MR-J2S-100A  
MR-J2S-100B

MR-J2S-200A    MR-J2S-200B    MR-J2S-350A    MR-J2S-350B

MR-J2S-500A    MR-J2S-500B    MR-J2S-700A    MR-J2S-700B

MR-J2S-20A    MR-J2S-20B

MR-J2S-40A    MR-J2S-40B    MR-J2S-60A    MR-J2S-60B

三菱伺服电机，三菱变频器维修

HC-MFS053    HC-KFS053    HC-MFS13K    HC-KFS13K

HC-MFS053BK    HC-KFS053BK    HC-MFS13BK    HC-KFS13BK

HC-MFS23    HC-KFS23    HC-MFS43    HC-KFS43

HC-MFS23B    HC-KFS23B    HC-MFS43B

MR-H200A 2KW    MR-H200AN 2KW    MR-H200AN-S04 2KW    MR-H200A-XF98 2KW    MR-H200BN 2KW    MR-

H350AC-S33 3.5KW MR-H60A 600W MR-H60BN 600W MR-J200A 2KW MR-J200A-D33 2KW MR

-J350A 3.5KW HC-KFS13 HC-KFS13B HC-MF73-S15 HC-MF053 HC-KFSP3 HC-PQ13 HS-MF23-S2A  
HC-153BS-SZ HF-KP73B HC-KF43L-S1 HF-105K-S1 HC-MKK3K-D52 HS-MF23-S2A HC-

KFS13A HC-BH023-S3 HC-EF23BK-S102 HC-MFS73B HC-MFS13B HC-KFS23 HA-MH43K-S2 HA-MH43 HC-  
KFE73 HC-PQ053 HC-MFS053 HC-MFS23 HC-UFS23BK HC-MF72 HC-MF23BK-S2 HC-

MF23BK-S102 HC-MF73K-D5 HC-MFS73 HA-SA22 HS-MF23N-S2 HS-MF23N-S3 HF-KP23B HC-KFS23-S24  
HC-KFS23G1-S25 HC-MF13B HC-KF43K-S3 HC-MF43B HC-KFS73 HC-SP152B HC-

MF73-S1 HC-KFS43G1K HC-MFS73B HC-UFS43 HF-i HF-KP13B HF-KP053B HF-MP23 HF-KP42 HF-KP43  
HF-KP73 HF-MP23K-S23 HF-KE43 HF-MP73 HF-MP43 HF-KP43B MR-J2S-40B MR-

FX60 MR-J104 MR-J10A1 MR-J40A1 FCUA-MP120 MR-J2S-10B MR-J2-10C MR-J10A MR-J40A MR-J60A MR-  
J2-70A MR-J2-40A MR-J2-60B MR-J2-100A2 MR-J2-40A-S24 MR-J3BTC6L03M

MR-J2S-200B MR-J3-100B MR-J3-10B MR-J3-20B