

许昌发那科数控系统维修大师找郑州明川自动化

产品名称	许昌发那科数控系统维修大师找郑州明川自动化
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

2201

~

2264

伺服参数设定数据无效。

报警号码是发生错误的伺服参数的号码。

请确认相关的伺服参数的说明并更正

参数。

2301 以下功能中用的常数过大：

电子齿轮

位置回路增益

速度反馈变换

检查各相关参数是否正确设定。

sv001:PC1,sv002:PC2,sv003:PGN1

sv018:PIT,sv019:RNG1,sv020:RNG2

2302 高速串行增量检出器

在OSE104 和OSE105 连接期间，绝对位置检出参数置“ON”。

请关闭绝对位置检测参数。

想进行绝对位置检测时，由于连接的检测器是增量规格的检测器，请更换成绝对位置规格的检测器。

检查全部有关参数是否正确设定。

sv017,; SPEC, sv025: MTYP