

真空电镀加工 酒泉真空电镀 新威

产品名称	真空电镀加工 酒泉真空电镀 新威
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

产品详情

用眼睛怎么能一眼看出什么是真空镀?什么是水镀?

真空镀膜的外面一般要上一层保护膜（很少有不上膜的）主要是为了保护铝不被氧化和耐磨，真空电镀厂，一眼就能看出来，水镀是不导电物体处理成导体后再电镀，一般要镀好几层金属，镀成的成品你拿起来比原来重很多，而且感觉很凉.真空镀的物体任何物体都可以镀，而水镀一般情况下只能是ABS塑料.真空镀的东西一般在背面或者大孔中是镀不上的.而水镀是背面也能镀上金属，只是不亮.

因真空电镀工艺流程复杂、环境、设备要求高，单价比水电镀昂贵。

水电镀和真空电镀两种工艺的优缺点：

A、简单来说，真空电镀不过UV油，其附着力很差，无法过百格TEST，而水电镀的明显好于真空电镀！因此，真空电镀设备，为保证真空电镀的附着力，均需后续进行特殊的喷涂处理，成本当然高些.

B、水电镀颜色较单调，一般只有亮银和亚银等少数几种，对于闪银、魔幻蓝、裂纹、水滴银等五花八门的七彩色就无能为力了.而真空电镀可以解决七彩色的问题.

C、水电镀一般的镀层材质采用“六价铬”，这是非环保材料.对于“六价铬”有如下的要求：

欧盟：76/769/EEC：禁止使用；94/62/EC：<100ppm；ROHS：<1000ppm

如此严格的要求，酒泉真空电镀，国内一些厂家已开始尝试使用“三价铬”来替代“六价铬”；而真空电镀使用的镀层材质广泛、容易符合环保要求.

简单一点，真空电镀加工，就是在真空状态下将需要涂覆在产品表面的膜层材料通过等离子体离化后沉积在工件表面的表面处理技术.

它有真空蒸发镀，溅射镀，离子镀等，获得这些沉积方法的途径有多种：电加热、离子束、电子束、直流溅射、磁控溅射、中频溅射、射频建设、脉冲溅射、微波增强等离子体、多弧等等很多种方法，可以根据的需求和经济技术条件考虑选用的涂层设备。

真空电镀加工-酒泉真空电镀-新威由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。真空电镀加工-酒泉真空电镀-新威是惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂（hzxinwei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张小姐。