

山东金润源泵业CDLK型不锈钢机床冷却侵入式水泵

产品名称	山东金润源泵业CDLK型不锈钢机床冷却侵入式水泵
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

产品详情

泵可能发生的故障及解决方法

1、水泵不吸水;压力表及真空表的指针剧烈跳动

注入水泵的水不够;水泵或仪表漏气

再往水泵内注水;拧紧或堵塞漏气出

2、水泵不吸水，真空表显示高度真空

进水管路没有打开或已堵塞;吸水阻力太大;吸水高度太大而超过允许值

检查进水管路;清洗或更换吸水管;降低吸水高度

3、看压力表水泵出水处有压力，而水泵仍不出水

出水管阻力太大;旋转方向不对;叶轮淤塞;水泵转速不够

检查或缩短出水管;改变电机转向;清洗叶轮;增加水泵轴的转速

4、流量低于预计

水泵淤塞;密封环磨损过多;转速不够

清洗水泵及管道;更换密封环;增加水泵轴的转速

5、水泵消耗的功率过大

填料压盖过紧;叶轮磨损;水泵供水量增加

拧松填料压盖或将填料取出打方;更换叶轮;调节闸阀降低流量

6、水泵在工作过程中出现异常声音,流量下降直到不出水;平衡装置早期磨损

闸阀开得太大;吸水管阻力太大;在吸水处有空气渗入;吸水高度过大;所输送液体温度过高

调节闸阀以降低流量;检查吸水管;检查底阀;减少吸水高度;拧紧或堵塞漏水处;降低液体温度

7、水泵振动

泵轴与电机轴线不在同一条中心线上

把水泵和电机的轴中心线对准

8轴承过热

没有油或油脏;水泵轴与电机轴不在一条中心线上

注油或换油;把轴中心线对准