

污水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵

产品名称	污水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

多级离心泵参数范围

多级离心泵参数范围：流量 $Q=25\text{m}^3/\text{h}$ 扬程 $H=350\text{m}$

多级离心泵主要零件材质：25-50*7多级离心泵主要零件的制造材料为：进水段、中段、出水段等承压零件——普通铸铁、球墨铸铁或不锈钢；叶轮——铸铁、铸铜或不锈钢；轴——碳钢或不锈钢。泵做为固定式消防给水泵时，为避免因长期停泵导致转子部件锈死，对可能产生锈死的部件都进行了防锈处理。

多级离心泵旋转方向：25-50*7多级离心泵从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

多级离心泵主要零件材质：多级离心泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

多级离心泵成套范围：多级离心泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。（可订制）

阀门和离心泵的安全操作

停泵水锤保护与阀门

水锤是压力管道中介质流速的剧烈变化引起的一系列急剧的压力交替升降的水击现象。水锤的危害非常大，芜湖水泵，可以击毁泵、管路以及其它设备。压力管道中的水锤产生原因有很多，比如阀门的快速关闭、非正常停泵等。

停泵水锤产生机理

当因非正常原因，比如断电，泵突然停止工作：初始阶段时，管道内的介质依靠惯性继续前进，但速度

逐渐减为零;此时，水泵厂家，如果管道布置存在高低落差，介质在重力的作用下将向泵倒流;当倒流介质达到一定速度时，泵出口处的止回阀将迅速关闭，这样，到达此处的大量介质的速度突然变成零，引起此处介质压力急剧升高 停泵水锤产生。大量文献指出，停泵水锤产生的主要原是水泵出口处的止回阀突然关闭。但有研究表明，虽然某些情况下泵出口处的止回阀可以取消的，不锈钢潜水泵，但大多数情况下，为防止大量介质倒流进离心泵，污水泵，泵出口处的防倒流设置是必需的。

多级离心泵的故障现象：启泵后开始输油正常，随后压力缓慢下降。

主要原因：

过滤器太脏，影响油流通过；

油温过高（汽蚀）或过低（油稠）；

平衡管堵塞（可用手触摸检查）导致泵头高压段发热影响扬程；

放空不彻底，输油过程中气泡逐渐积聚形成气体段塞，影响液体进入泵内；

倒罐后，管道内压力变化导致溶解气析出影响输油环境；

处理方法：

停泵清洗过滤器；

控制油温；

拆下平衡管清除堵塞物；

放空彻底（输油初期勤检查，注意观察压力表指针变化，随时放空泵内气体；

放空因倒罐引起的气体段塞流（建议重新布置输油管道，把缓冲罐进油管线与大罐输油管道在过滤器前分开；

污水泵-芜湖亿拓机电(在线咨询)-芜湖水泵由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）是一家从事“消防泵,离心泵,变频水泵,化工泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“消防泵,离心泵,变频水泵,化工泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖亿拓机电在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！