

## MR-J2S-100A维修

产品名称	MR-J2S-100A维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

报警代号为RL.37 驱动器故障原因：参数设定值异常。主要原因：1 由于伺服放大器的故障使参数设定值发生改变。2 没有链接参数0选择的再生制动选件。针对问题补充的回答：1 维修或更换伺服放大器。2 安装添加选择的再生制动选件。