

黔西南不锈钢深井泵 众博泵业

产品名称	黔西南不锈钢深井泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵不出水的原因分析

水泵不出水原因分析进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

(2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度，连接水泵进口的一端为zui高，不要完全水平。如果向上翘起，进水管内会存留空气，降低了水管和水泵中的真空度，影响吸水。

(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松，造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出，其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部，影响了提水。

(4) 进水管因长期潜在水下，管壁腐蚀出现孔洞，水泵工作后水面不断下降，当这些孔洞露出水面后，空气就从孔洞进入民进水管。

(5) 进水管弯管处出现裂痕，进水管与水泵连接处出现微小的间隙，都有可能使空气进入进水管。

潜水泵的禁忌：

停用后长期放在水中不管不问

潜水泵如果下井后不连续使用，时间长了会锈蚀，导致不能启动。因此，停用的潜水泵切忌放在水中不管不问，应每周开机一次，运行5~10min。长期不用时，不长时间浸泡在水中，应放在清水中通电运行几分钟，清洗泵内外泥浆，然后提出水面擦干，进行一次大检查，拆开所有部件进行检修、擦洗、除锈去垢，对易损件进行更换，不锈钢深井泵，再重新装配好，涂漆防锈后放在干燥、无腐蚀性气体的库房内。

不锈钢潜水泵漏水问题解决

机械密封胶失效机械密封胶失效的原因：橡胶件老橡胶件的老化、变形，主要是热水泵中的化、变形。机械密封胶失效表现的现象为水温过高，介质溶解橡胶。从外观上看橡胶件表面疏松、粗糙，失去弹性，从而使橡胶失效。

处理办法：更换适合的橡胶材料。

泵盖静环室造成主要原因是静环室内孔加工尺寸误差大，表面粗糙。表现的现象为从轴向喷水，静环与内孔之间存在间隙，或者内孔粗糙，静环跟转，橡胶磨损。处理办法：更换泵盖。或用生料带缠绕静环外圈，或加密封胶作应急处理。

黔西南不锈钢深井泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司 (www.tjzbby.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！