

不锈钢螺旋风管采购 长春不锈钢螺旋风管 天成恒顺风管公司

产品名称	不锈钢螺旋风管采购 长春不锈钢螺旋风管 天成恒顺风管公司
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，不锈钢螺旋风管订购，具有相当规模专用设备的制造能力

除尘系统的排风点不宜过多，以利于各支管间阻力平衡

除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面夹角大于45度。如必需水平敷设或倾角小于30度时，不锈钢螺旋风管采购，应采取措施，不锈钢螺旋风管厂家，如加大流速等。

通风系统的风管宜采用圆形或矩形风管，在保证实用的前提下尽量照顾到整齐美观。

排除含有物质的排风系统，应尽量减少正压管段的长度，且正压管段不得穿过其它房间。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

矩形风管刚度不够

危害性：系统运转时，风管表面颤动产生噪声，除造成环境噪声污染外，还降低风管的使用寿命。

原因分析：1) 选用板材厚度不符合图纸要求；2) 咬口形成选择不当；3) 没有采取加固措施。

措施及对策：1)

检查板材厚度是否符合图纸标准要求；2) 检查咬口形成的选择是否满足施工工艺和技术要求；3) 检查是否按照标准要求对风管采取了正确的加固措施。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家。公司位于天津市津南区小站黄台开发区。现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力。

风管出现噪声

引起这种现象的原因可能是板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等，或者是风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。

不锈钢螺旋风管采购-长春不锈钢螺旋风管-天成恒顺风管公司由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）为客户提供“风管、通风管道、螺旋风管等”等业务，公司拥有“天成恒顺”等品牌。专注于金属线、管、板制造设备等行业，在天津、天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：艾经理。