

水泵价格 芜湖水泵 芜湖亿拓机电

产品名称	水泵价格 芜湖水泵 芜湖亿拓机电
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

多级离心泵的故障现象原因解决多级离心泵的故障现象：启泵后泵压下降泵不上量。

主要原因：

放空不彻底、泵内有空气；

过滤器或进油管线堵塞（油流不畅）、初级叶轮进口堵塞；

油温过低或过高；

大罐或缓冲罐液位（压力）太低；

平衡装置磨损严重（平衡管堵塞或由于操作不当引起）；

离心泵低压端密封不严、漏失导致泵内进空气。

处理方法：

重新放空至液体自然从输出端放空阀流出为止；

清洗过滤器或检查进油管线通畅；

控制输油温度在450C~500C之间为最宜；

检查输油大罐、缓冲罐液位、压力；

检查平衡装置（必要时可打开检查）；

检查更换离心泵低压端密封或调整压帽螺丝。

离心泵停泵水锤避免措施

避免停泵水锤危害的措施有许多，比如安装水锤消除器、泄压阀、调压罐等，与通用阀门相关的措施。

设置缓闭止回阀

缓闭止回阀是一种通过增加执行机构、阻尼器而实现缓慢关闭的止回阀。上图为安装有缓闭止回阀的离心泵停泵水锤保护系统简图，此时缓闭止回阀需要配合闸阀(开关阀)使用。当介质在重力作用下倒流时，离心水泵，止回阀缓慢关闭，芜湖水泵，有效地避免了因普通止回阀突然关闭产生的水锤。其缺点为因为关闭速度较慢，循环水泵，一部分介质不可避免地倒流进入离心泵，泵因此可能会产生机械故障。

多级离心泵的故障现象：离心泵排量、压力下降。

主要原因：

过滤器空隙太大，中杂质堵塞泵的一级叶轮吸入口。

平衡板与平衡盘配合间隙不当、轴与叶轮、叶轮口环与导翼防磨环配合间隙过大（不同心造成）；

叶轮损坏（磨损损坏、汽蚀损坏、加工质量）；

进油管线破漏导致供输关系紊乱。

处理方法：

打开泵的低压端，清除叶轮内堵塞物；

打开离心泵，用游标卡尺、内外卡钳检查配合间隙，安装泵时应遵循安装要求；

仔细检查叶轮磨损面；分析损坏原因、制定下步操作方案（泵的使用条件各不相同，不得照搬教条）；

检查进油管线及相关设备；

水泵价格-芜湖水泵-芜湖亿拓机电(查看)由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！