

沈阳冷水机 化工低温螺杆式冷水机 领航制冷

产品名称	沈阳冷水机 化工低温螺杆式冷水机 领航制冷
公司名称	深圳领航制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园
联系电话	13510250896

产品详情

如何延长冷水机组压缩机使用寿命？答案便是对工业冷水机组压缩机做好定期维护！

工业冷水机组压缩机定期维护工作内容：

- 1：检查制冷压缩机运行过程中是否有异响、振动过大的问题，螺栓是否有松动或脱落的现象；
- 2：当制冷压缩机累计运行到厂家建议的保养时间后，应当检查压缩机冷冻油是否正常；
- 3：检查冷水机组的压缩机运转电流是否在额定电流范围内，如果电流超过额定范围，先排查出问题并解决后再开机；
- 4：使用制冷压缩机原厂标号的润滑油或是常见推荐的型号的正规产品，不允许不同规格润滑油混用的情况；

压缩机和其他的部件如膨胀阀、冷凝器、蒸发器构成了冷水机组的制冷系统，我们要保证压缩机的长期稳定工作，也应该注意其他部件的保养，确保制冷压缩机可以运行在一个合理的参数范围内，避免产生液击、过载等现象。

冷水机型号众多，应用广泛产品质量参差不齐，有很多需要冷水机的朋友，在购买工业冷水机的时候，往往不知道用什么类型的冷水机，才能达到自己要求的制冷效果，或是说不知道什么样的机器更适合自己的生产车间。

我想告诉大家一些简单的选型方法。希望能对朋友们有些帮助。

首先，我需要清楚对制冷量的需求。选择适合自己工厂用的冷水机组必须要了解冷水机的制冷量、冷冻

水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等，这样才能更好的使用冷水机组

在工业生产风冷式冷冻机在运行过程中，往往在出现不制冷现象的同时，还没有任何报警提示，今天深圳保利德冷水机厂家就为大家分析这种情况的原因以及解决方案！

风冷式冷水机“不制冷不报警”故障原因：

- 1、制冷剂不够，也就是我们常说的氟利昂。
- 2、制冷剂泄漏了，从而不够影响制冷；
- 3、冷凝器长时间未清洗；
- 4、干燥过滤器堵塞。当过滤器堵塞了之后，影响冷凝器的换热效果，进而整机制冷效果不佳。

故障解决方案：

- 1、建议冷水机组生产商安排人员查漏补漏，并补充足够的制冷剂。
- 2、建议冷凝器每半年清洗一次。
- 3、对于水质较差的区域，建议做水处理工程或定期清洗更换水管，以保证风冷式冷冻机能正常运行。